



(BG)	информация за потребителя	(EE)	Kasutaja teave
(SE)	Användarinformation	(LT)	Naudotojo informacija
(CZ)	Informace pro uživatele	(LV)	Lietotāja informācija
(DK)	Brugerinformation	(NL)	Gebruikersinformatie
(DE)	Benutzerinformation	(NO)	Brukerinformasjon
(GB)	User information	(PL)	Informacja dla użytkownika
(ES)	Información de usuario	(PT)	Informação para o utilizador
(FI)	Tietoa käyttäjälle	(RO)	Informatii pentru utilizatori
(FR)	Information à l'attention des utilisateurs	(RU)	информация о пользователе
(GR)	πληροφορίες χρήστη	(SI)	Informacije za uporabo
(HR)	Informacije za korisnika	(SK)	Informácia pre používateľa
(HU)	Felhasználói tájékoztatás	(RS)	Informacije za korisnika
(IT)	Informazioni per l'utente	(TR)	Kullanıcı bilgisi

EN 60903:2003 - IEC 60903:2014

Notified Body

SATRA Technology Europe Ltd N°2777

Bracetown Business Park

Clonee - Dublin

Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold-Würth-Straße 12-17

74653 Künzelsau, GERMANY

<p>Този артикул се продава от: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com</p>	 WÜRTH ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИЯ III: Основни рискове	№ 001 BG Версия 01 – януари 2019 г.															
РЪКАВИЦИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОПАСНОСТИ																	
ТОЗИ АРТИКУЛ Е В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТИТЕ:	EN 60903-2003: Работа под напрежение – Електроизолационни ръкавици IEC 60903-2014: Работа под напрежение – Електроизолационни ръкавици																
В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/425 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 9 МАРТ 2016 г.																	
Този модел ЛПС подлежи на ЕС изследване на типа от сертифициран орган:	SATRA Technology Europe Ltd - Braceletown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Ireland – Номер на нотифицирания орган 2777																
Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството:	AFNOR Certification, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France. Номер на нотифицирання орган 0333																
СЛЕДНАТА МАРКИРОВКА СЕ НАМИРА НА ВСЯКА РЪКАВИЦА: <u>Маркировка в съответствие с Регламент EU 2016/425</u>																	
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Производител/Дистрибутор IEC символ. Подходящи за работа под напрежение </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Номер за справка по IEC и EN стандарт CE маркировка и Номер на нотифициранния орган </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Клас/Категория Номер на партидата на производителя </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Месец и година на производство Номер за справка и размер на продукта </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Art. 0899 400 930 Sz. 9 Адрес на производителя </div> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> EN 60903:2003 IEC 60903:2014 </div> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> 00 / RC XXXX  XX/XX </div> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> EN 60903-2003:2003 IEC 60903:2014 </div> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> 74653 Künzelsau, GERMANY : www.wuerth.com </div>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: left;">КАТЕГОРИЯ</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: center;">H</th> <th style="text-align: center;">Z</th> <th style="text-align: center;">R</th> <th style="text-align: center;">C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Киселина</td> <td style="text-align: center;">Масло</td> <td style="text-align: center;">Озон</td> <td style="text-align: center;">A + H + Z</td> <td style="text-align: center;">Много ниски температури</td> </tr> </tbody> </table>			КАТЕГОРИЯ					A	H	Z	R	C	Киселина	Масло	Озон	A + H + Z	Много ниски температури
КАТЕГОРИЯ																	
A	H	Z	R	C													
Киселина	Масло	Озон	A + H + Z	Много ниски температури													
<p>Тези ръкавици са проектирани и произведени в съответствие с EN60903:2003 и IEC 60903:2014, за да допринесат за безопасността на потребителите, в случай че се употребяват от обучени лица в съответствие с методите за безопасна работа и инструкциите за употреба.</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчва се изолационните ръкавици да бъдат използвани заедно с кожени защитни ръкавици, за да се осигури механична защита. Композитните изолационни ръкавици може да се използват без кожени протектори.</p>																	
<p>УПОТРЕБА Тези ръкавици са предназначени за употреба изключително за защита от електричество. Този продукт съдържа естествен каучуков латекс и ускорители, които може да причинят алергични реакции. Препоръчително е да запазите този документ за бъдеща употреба.</p> <p>Ръкавици за употреба с прав ток: IEC 60903:2014 описва допълнителни тестове за ръкавици, които са завършили производствената фаза и е предвидено да се използват в приложения с постоянен ток. Той препоръчва и максимално напрежение на постоянния ток при употреба.</p>																	
<p>ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА Извършете цялостна визуална проверка на всяка ръкавица. Извършете собственоръчен тест с въздух, като надувате ръкавицата с уста, за да откриете потенциални дефекти. Ако сметнете, че ръкавицата не е безопасна, чифтът не бива да бъде използван, а трябва да бъде върнат за визуална проверка и електрически тест или за унищожение.</p>																	
<p>ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ Избегвайте контакт с всякакви вещества, които може да засегнат целостта на ръкавицата, като например масло, грес или други вещества на базата на нефта, алифатни разтворители, терпентин, бля спирт или силна киселина. Ако върху изолационните ръкавици се носят защитни ръкавици, защитните ръкавици трябва да бъдат с такъв размер и форма, че естествената форма на изолационните ръкавици да не бъде деформирана. Минималното разстояние между маншета на защитната ръкавица и върха на маншета на изолационната ръкавица не бива да бъде по–малко от посоченото в таблица E.1 на IEC60903:2014.</p>																	
<p>ВНИМАНИЕ Всеки чифт ръкавици, независимо дали са употребявани или на склад, трябва да бъдат визуално проверени и/или електрически тествани. IEC 60903:2014 препоръчва периодична проверка, повторни електрически тестове или периодична замяна. Ръкавиците не бива да бъдат използвани, ако не са тествани в рамките на максимален период от двайсет месеци, когато са на склад, и шест месеца, когато са в употреба. Тестовете включват надуване с въздух, за да се провери за изпускане на въздух, визуална проверка под налягане и след това диелектричен тест в съответствие с IEC 60903:2014, част 5.6.2. Държавните изисквания относно периодични проверки и тестове на ръкавици от клас 0 може да бъдат считани за достатъчни.</p>																	
<p>ПОЧИСТВАНЕ: Ръкавиците, които са изцапани по време на употреба, трябва да бъдат почистени със сапун и вода. Ръкавиците, които се намократят при пране, трябва да бъдат изсушени напълно при температура, не по–висока от 65 °C.</p>																	
<p>СЪХРАНЕНИЕ: Преди издаване и между употребите съхранявайте ръкавиците в оригиналната им опаковка (устойчива на UV лъчи пластмасова торбичка, подходяща за транспорт и съхранение) или в торбичка за ръкавици, когато не са в употреба. Не притискайте и не прегъвайте ръкавиците. Пазете далеч от директни източници на топлина, тръби за пара, радиатори или други източници на изкуствена топлина, пряка слънчева светлина, изкуствено осветление или други източници на озон. Съхранявайте на температура между 10°C и 35°C.</p>																	
<p>Европейска декларация за съответствие е на разположение за всеки продукт на нашия уебсайт: https://www.wuerth-documents.com/.</p>																	

<p>Den här artikeln säljs av: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com</p>	 WÜRTH ANVISNINGAR OCH INFORMATION FRÅN TILLVERKAREN KATEGORI III: Stora risker	Nr 001 SE <small>Version 01 – Januari 2019</small>		
HANDSKAR AVSEDDA FÖR SKYDD MOT ELEKTRISKA RISKKÄLLOR				
DEN HÄR ARTIKELN ÖVERENSTÄMMER MED FÖLJANDE STANDARDER:	SS-EN 60903-2003: Utrustning för arbete under spänning – Isolerande handskar IEC 60903-2014: Utrustning för arbete under spänning – Isolerande handskar			
I ENLIGHET MED EUROPAPARLAMENTETS OCH RÄDETS FÖRORDNING 2016/425 DATERAT 9 MARS 2016				
Den här PPE-modellen omfattas av en EG-typprovning utförd av ett certifierat organ:	SATRA Technology Europe Ltd – Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Irland – Anmält organ nr 2777			
Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av produktionsprocessen:	AFNOR Certification, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, Frankrike. Anmält organ nr 0333			
FÖLJANDE MÄRKNING FINNS PÅ VARJE HANDSKE: Märkning i enlighet med EU-förordningen 2016/425				
 WÜRTH ← INSULATING GLOVE ←  ← EN 60903:2003 ← IEC 60903:2014 ← 00 / RC ← XXXX ← XX/XX ← Art. 0899 400 930 Sz. 9 ← <small>Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com</small> ← Tillverkare/Distributör IEC-symbol. Lämplig för arbete under spänning IEC och SS-EN standardreferensnummer CE-märke och anmält organs nummer Klass/kategori Tillverkarens batchnummer Tillverkningsmånad och tillverkningsår Produktreferensnummer och storlek Tillverkarens adress				
KATEGORI				
A Syra	H Olja	Z Ozon	R A + H + Z	C Mycket låga temperaturer
<p>Dessa handskar har konstruerats och tillverkats enligt SS-EN60903:2003 och IEC 60903:2014. De är avsedda för att bidra till användarens säkerhet förutsatt att de används av behöriga personer, i enlighet med säkra arbetsmetoder och anvisningarna för användning.</p> <p>OBS: Isolerande handskar rekommenderas för användning tillsammans med skyddshandskar i läder för mekaniskt skydd. Isolerande handskar i kompositmaterial kan användas utan extra skydd i läder.</p>				
ANVÄNDNING <p>Dessa handskar är avsedda att användas uteslutande för skydd mot elektrisk ström. Den här produkten innehåller naturligt latexgummi och acceleratorer som kan orsaka allergiska reaktioner. Du uppmanas att spara det här dokumentet för användning i framtiden.</p> <p>Handskar för likströmsanvändning: IEC 60903:2014 beskriver ytterligare provningar av handskar som har genomgått produktionsfasen och som förväntas användas i likströmtillämpningar. Standarden rekommenderar också maximal likspänning under användning.</p>				
FÖRE VARJE ANVÄNDNINGSTILLFÄLLE <p>Utföra en noggrann visuell inspektion av varje handske. Använd ett manuellt lufttest och blås upp handskan för att upptäcka potentiella defekter. Om handskan inte verkar säker att använda får du inte använda handskarna, utan båda handskarna i paret ska återlämnas för visuell inspektion och ny elprövning, eller kasseras.</p>				
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER <p>Undvik kontakt med alla ämnen som kan försämrå handskarnas skydd – till exempel olja, fett eller andra petroleumbaserade ämnen, alifatiska lösningsmedel, terpentin, lacknafta eller syror. Om skyddshandskar bärts över isolerande handskar ska skyddshandsken ha en storlek och form som inte deformrar den isolerande handskan. Minsta avstånd mellan skyddshandskens manschett och översta delen på den isolerande handskan får inte understiga det som anges i tabell E.1 i IEC60903:2014.</p>				
SE UPP! <p>Alla par av handskar, oavsett om de används eller förvaras, ska genomgå visuell inspektion och/eller testas avseende elektrisk isolering. IEC 60903:2014 rekommenderar besiktning, omtestning av elektrisk isolerformförmåga eller regelbundet utbyte. Handskar som ska användas måste ha testats inom tolv månader om de förvaras och inom sex månader om de används. Testerna innefattar luftuppläsning i syfte att kontrollera luftläckage, en visuell kontroll under trycksättning, och därefter ett dielektriskt test i enlighet med IEC 60903:2014, avsnitt 5.6.2. Nationella krav avseende återkommande kontroll och provning av handskar i klass 00 och klass 0 kan anses tillräckligt.</p>				
RENGÖRING: Handskar som har smutsats ned under användningen ska tvättas med tvål och vatten. Handskar som blir våta i tvätt ska torkas ordentligt vid högst 65 °C.				
FÖRVARING: Innan uppackning och mellan användningstillfällen ska handskarna förvaras i sin originalförpackning (en UV-beständig plastpåse lämplig för transport och lagring) eller i en handskpåse när de inte används. Handskarna får inte pressas samman eller vikas. Förvaras avskilt från direkt hetta, ångförr, värmeelement eller andra värmekällor, direkt solljus, artificiellt ljus eller andra ozonkällor. Förvara i temperaturer mellan 10 °C och 35 °C.				
EU-försäkran om överensstämmelse för alla produkter hittar du på vår webbplats: www.wuerth-documents.com/.				

Tento výrobek prodává: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com	WÜRTH VÝROBNÍ POKYNY A INFORMACE KATEGORIE III: Hlavní rizika	Č. 001 CZ Verze 01 – Leden 2019															
IZOLAČNÍ RUKAVICE PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM PROUDEM																	
TENTO VÝROBEK ODPOVÍDÁ NÁSLEDUJÍCÍM STANDARDŮM:	EN 60903-2003 : Práce pod napětím - Izolační rukavice pro práci s elektrickým proudem IEC 60903-2014 : Práce pod napětím - Izolační rukavice pro práci s elektrickým proudem	V SOULADU S NAŘÍZENÍMI EU 2016/425 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ZE DNE 9. BŘEZNA 2016															
Tento model podléhá zkouškám EU, které provádí certifikovaný orgán:	SATRA Technology Europe Ltd - BraceTown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Irsko - Číslo notifikovaného orgánu: 2777	Shoda s prototypem na základě stanovené kvality výrobního procesu:															
NA KAŽDÉ RUKAVICI SE OBJEVUJE NÁSLEDUJÍCÍ OZNAČENÍ: v souladu s Evropským regulací EU 2016/425																	
 WÜRTH ← Výrobce/Distributor INSULATING GLOVE ← Symbol IEC – Vhodné pro práci pod napětím  0333 ← Symbol IEC a standardní referenční číslo EN  ← Značka CE a číslo notifikovaného orgánu EN 60903:2003 ← Třída/kategorie IEC 60903:2014 ← Výrobní číslo šarže XX/XX ← Měsíc a rok výroby Art. 0899 400 930 Sz. 9 ← Referenční číslo výrobku a velikost Adresa výrobce Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">KATEGORIE</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>H</th> <th>Z</th> <th>R</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kyselina</td> <td>Olej</td> <td>Ozón</td> <td>A + H + Z</td> <td>Velmi nízké teploty</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tento rukavice jsou navrženy a vyráběny dle EN 60903:2003 a IEC 60903:2014 ke zlepšení bezpečnosti práce, přičemž jsou určeny pro kvalifikovaný personál, který tyto rukavice používá v souladu se zásadami bezpečnosti práce a v souladu s návodem k použití. POZNÁMKA: Doporučuje se používat izolační rukavice spolu s koženými ochrannými rukavicemi za účelem ochrany před mechanickým poškozením. Kombinované izolační rukavice mohou být použity bez kožených ochranných rukavic.</p> <p>POUŽITÍ Tyto rukavice jsou určeny výhradně k ochraně před elektrickým proudem. Výrobek obsahuje přírodní gumový latex a akcelerátory, které mohou způsobit alergické reakce. Tento doklad prosím uchovávejte pro budoucí reference. Rukavice pro stejnosměrný proud: IEC 60903:2014 popisuje další zkoušky rukavic, které ukončily výrobní fázi a u nichž se očekává použití při manipulaci s vodiči se stejnosměrným proudem. Doporučuje také maximální napětí stejnosměrného proudu.</p> <p>PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM Před každým použitím pečlivě prohlédněte obě rukavice. Provedte manuální test – rukavice nafoukněte, tak žijste případné defekty. Pokud se vám zdá, že rukavice nejsou bezpečné, neměly by se dále používat, ale vrátit k vizuální inspekci a elektrickému otestování nebo by měly být zničeny.</p> <p>PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ Vyhnete se kontaktu s látkami, které mohou narušit celistvost, jako jsou oleje, mazadla anebo jiné látky z ropy, mastná rozpouštědla, terpentín, bílý alkohol nebo silná kyselina. Pokud jsou přes izolační rukavice nošeny ještě ochranné rukavice, měly by tyto být dostatečné velikosti a tváři, aby izolační rukavice nebyly deformovány a udržely svůj původní tvar. Minimální vzdálenost mezi manžetou ochranné rukavice a vrchem manžety izolační rukavice by neměla být menší, než je specifikováno v tabulce E1 IEC 60903:2014.</p> <p>UPOZORNĚNÍ Každý páru rukavic, ať již používaný nebo uložený v skladu by měl být vizuálně a/nebo elektricky testován. IEC 60903:2014 doporučuje pravidelné inspekce, opakováne elektrické testování a periodickou výměnu. Žádné rukavice by neměly být použity, pokud nebyly testovány déle než 12 měsíců po dobu skladování či 6 měsíců po dobu užívání. Testování zahrnuje nařízení k detekci případných dér, vizuální inspekci při stlačení a potom elektrický test dle specifikace IEC 60903:2014, část 5.6.2. Národní požadavky vztahující se k pravidelným inspekčním a testování třídy rukavic 00 a třídy 0 mohou být uznány za adekvátní.</p> <p>ČIŠTĚNÍ: Rukavice, které jsou zašpiněné, by měly být myty mýdlem a vodou. Mokré rukavice by se měly pečlivě vysušit za teploty nepřesahující 65 °C.</p> <p>SKLADOVÁNÍ: Před začátkem používání rukavic a mezi jednotlivými použitími, uchovávejte rukavice v původním balení (umělohmotný sáček s UV filtrem vhodný k přepravě a ke skladování) anebo v taštičce na rukavice, pokud nejsou používány. Rukavice nestlačujte ani neskládejte. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od přímého tepla, parního potrubí, radiátorů a jiných zdrojů umělého tepla, přímého slunečního záření, umělého světla nebo jiných zdrojů ozónu. Skladujte v teplotním rozmezí 10-35°C.</p> <p>Prohlášení o shodě pro jednotlivé produkty je k dispozici na: www.wuerth-documents.com/.</p>			KATEGORIE					A	H	Z	R	C	Kyselina	Olej	Ozón	A + H + Z	Velmi nízké teploty
KATEGORIE																	
A	H	Z	R	C													
Kyselina	Olej	Ozón	A + H + Z	Velmi nízké teploty													

Denne vare sælges af: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com	WÜRTH PRODUCENTENS INSTRUKTIONER OG OPLYSNINGER KATEGORI III: Stor risici	Nr. 001 DK Version 01 - januar 2019
HANDSKER TIL PROTECTION MOD ELEKTRISKE FARER		

DENNE VARE ER I OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDERNE:	EN 60903-2003: Arbejde under spænding - Elektrisk isolerende handsker IEC 60903-2014: Arbejde under spænding - Elektrisk isolerende handsker
I OVERENSSTEMMELSE MED EUROPA-PARLAMENTETS EU 2016/425 OG RÅDETS AFGØRELSE AF 9. MARTS 2016	
Denne PPE-model skal underkastes en EU-undersøgelse foretaget af et certificeret organ:	SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Irland - Bemyndiget organnummer 2777
Typeoverensstemmelse baseret på kvalitetssikring af produktionssprocessen:	AFNOR-certificering, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, Frankrig. Bemyndiget organnummer 0333

FØLGENDE MÆRKNING VISES PÅ HVER HANDSKE: <u>Mærkning i overensstemmelse med forordning EU 2016/425</u>	
 WÜRTH	Producent/distributør
INSULATING GLOVE	IEC-symbol. Velegnet til arbejde under spænding
 0333	IEC og EN standard referencenummer
EN 60903:2003 IEC 60903:2014	CE-mærke og bemyndiget organnummer
00 / RC	Klasse/kategori
XXXX	Producentens batchnummer
XX/XX	Fremstillingsmåned og år
Art. 0899 400 930 Sz. 9	Produkt referencenummer og størrelse
Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com	Producentens adresse

KATEGORI				
A	H	Z	R	C
Syre	Olie	Ozon	A + H + Z	Meget lave temperaturer

Disse handsker er udviklet og fremstillet i henhold til EN60903:2003 og IEC 60903:2014 for at bidrage til brugernes sikkerhed, forudsat at de anvendes af faglærte personer i overensstemmelse med sikre arbejdsmetoder og brugsanvisninger.
BEMÆRK: Isolerende handsker anbefales til brug sammen med læderbeskyttelseshandsker til at give mekanisk beskyttelse. Kompositisolerede handsker kan anvendes uden læderbeskyttere.

BRUG

Disse handsker er beregnet til at blive brugt udelukkende til elektrisk beskyttelse. Dette produkt indeholder naturgummilatex og acceleratorer, som kan forårsage allergiske reaktioner. Det anbefales at opbevare dette dokument til fremtidig brug.

Handsker til brug ved jævnstrom: IEC 60903:2014 beskriver yderligere tests for handsker, der har gennemført produktionfasen og som forventes at blive brugt indenfor anvendelsesområder med jævnstrøm. De anbefales ligeledes til brug ved maksimal udnyttelse af jævnstrømsspænding.

FØR HVER BRUG

Udfør en grundig visuel inspektion af hver handske. Brug en manuelt anvendt lufttest til at puste handsken op for at afsløre potentielle fejl og mangler. Hvis handsken antages at være usikker, må parret ikke anvendes og returneres til visuel inspektion og elektrisk afprøving eller destrueres.

FORHOLDSREGLER

Undgå kontakt med ethvert stof, der kan påvirke handskens integritet, såsom olie, fedt eller andre oliebaserede stoffer, alifatiske oplosningsmidler eller terpentin. Hvis beskyttelseshandsker bæres over de isolerende handsker, skal beskyttelseshandsken være dimensioneret og udformet, så den isolerende handske ikke skal deformeres fra sin naturlige form. Den mindste afstand mellem beskyttelseshandskens manchet og den isolerende handskes overdel må ikke være mindre end den, der er angivet i tabel E.1 i IEC60903:2014.

ADVARSEL


Hvert par handsker, uanset om de anvendes eller opbevares, skal efterset visuelt og /eller afprøves elektrisk. IEC 60903:2014 anbefaler et periodisk eftersyn, elektrisk efterprøvning eller periodisk udskiftning. Ingen handsker bør anvendes, medmindre de er blevet testet inden for en periode på højst tolv måneder ved opbevaring ved 20 °C og 50% relative fugtighed. Afprøvning omfatter luftinflation for at kontrollere for utætheder, en besigtigelse, mens den er under tryk, og derefter en dielektrisk test i overensstemmelse med IEC 60903:2014, afsnit 5.6.2. Nationale krav med henvisning til periodisk eftersyn og afprøvning af klasse 00 og klasse 0 handsker kan betragtes som tilstrækkelige.

RENGØRING: Handsker, der er snavsede i brug, skal vaskes med sæbe og vand. Handsker, der bliver våde ved vask, skal torres grundigt ved en temperatur, der ikke overstiger 65 °C.


OPBEVARING: Før og mellem brug skal handskerne opbevares i deres originale emballage (en UV-bestandig plastikpose egnet til transport og opbevaring) eller i en handske pose, når den ikke er i brug. Handsker må ikke komprimeres eller foldes. Holdes væk fra direkte varme, dampstrøm, radiatorer eller andre kilder til kunstig varme, direkte sollys, kunstigt lys eller andre kilder til ozon. Opbevares ved temperaturer mellem 10°C og 35°C.

EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig for hvert produkt på vores hjemmeside: www.wuerth-documents.com/.

<p>Dieses Produkt wird verkauft von: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com</p>		 WÜRTH HERSTELLERHINWEISE UND -INFORMATIONEN KATEGORIE III: Hauptrisiken	No. 001 DE <small>Version 01 – Januar 2019</small>															
HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR ELEKTRISCHER GEFAHR																		
DIESES PRODUKT ENTSPRICH FOLGENDEN NORMEN:	<small>EN 60903-2003 : Arbeiten unter Spannung - Elektrisch isolierende Handschuhe IEC 60903-2014 : Arbeiten unter Spannung - Elektrisch isolierende Handschuhe</small>																	
IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER VERORDNUNG EU 2016/425 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES VOM 9. MÄRZ 2016																		
Dieses PSA-Modell wird einer EU-Baumusterprüfung durch eine zertifizierte Stelle unterzogen:	<small>SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Irland – Benannte Stelle Nummer 2777</small>																	
Konformität des Typs auf der Grundlage einer Qualitätssicherung des Produktionsprozesses:	<small>AFNOR Certification, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine, Saint-Denis Cedex, Frankreich. Benannte Stelle Nummer 0333</small>																	
<u>DIE FOLGENDEN KENNZEICHNUNGEN BEFINDEN SICH AUF BEIDEN HANDSCHUHEN:</u> <u>Kennzeichnung in Übereinstimmung mit der Verordnung EU 2016/425</u>																		
 INSULATING GLOVE  <small>EN 60903:2003 IEC 60903:2014</small> ← Hersteller/Händler <small>00 / RC ← IEC-Symbol. Geeignet für Arbeiten unter Spannung</small> <small>XXXX ← IEC- und EN-Standardreferenznummer</small> <small>XX/XX ← CE-Kennzeichnung und Nummer der benannten Stelle</small> <small>Art. 0899 400 930 Sz. 9 ← Klasse/Kategorie</small> <small>Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com ← Hersteller-Chargennummer</small> <small>Hersteller-Adresse</small> <small>Monat und Jahr der Herstellung</small> <small>Produkt-Referenznummer und -Größe</small>																		
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">KATEGORIE</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>H</th> <th>Z</th> <th>R</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Säure</td> <td>Öl</td> <td>Ozon</td> <td>A + H + Z</td> <td>Sehr niedrige Temperaturen</td> </tr> </tbody> </table>				KATEGORIE					A	H	Z	R	C	Säure	Öl	Ozon	A + H + Z	Sehr niedrige Temperaturen
KATEGORIE																		
A	H	Z	R	C														
Säure	Öl	Ozon	A + H + Z	Sehr niedrige Temperaturen														
<p>Diese Handschuhe wurden gemäß EN60903:2003 und IEC 60903:2014 entwickelt und hergestellt, um zur Sicherheit des Nutzers beizutragen. Es wird vorausgesetzt, dass die Handschuhe von qualifiziertem Personal unter Berücksichtigung sicherer Arbeitsmethoden und der Hinweise der Gebrauchsanweisung verwendet werden.</p> <p>HINWEIS: Es wird empfohlen, Isolierhandschuhe in Verbindung mit Lederschutzhandschuhen zu verwenden, um mechanischen Schutz zu gewährleisten. Isolierende Verbundhandschuhe können jedoch auch ohne Lederprotektoren verwendet werden.</p>																		
<p>VERWENDUNG Diese Handschuhe wurden ausschließlich zum elektrischen Schutz entwickelt. Dieses Produkt enthält Naturlatex und Beschleuniger, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Es wird empfohlen, dieses Dokument zur späteren Verwendung aufzubewahren. Handschuhe für DC-Verwendung: IEC 60903: 2014 beschreibt zusätzliche Tests für Handschuhe, die die Produktionsphase abgeschlossen haben und in Gleichstromanwendungen eingesetzt werden sollen. Es empfiehlt zudem die Anwendung der Gleichstrom-Höchstspannung.</p>																		
<p>VOR JEDER VERWENDUNG Führen Sie eine gründliche optische Inspektion beider Handschuhe durch. Nehmen Sie einen manuellen Lufttest vor, indem Sie die Handschuhe aufblasen, um mögliche Defekte zu erkennen. Wenn Grund zur Annahme besteht, dass ein Handschuh nicht sicher ist, darf das Paar nicht verwendet werden und sollte zur optischen Inspektion und elektrischen Prüfung zurückgegeben oder vernichtet werden.</p>																		
<p>VORSICHTSMASSNAHMEN Vermeiden Sie den Kontakt mit Substanzen, die die Schutzleistung des Handschuhs beeinträchtigen könnten, wie z.B. Öl, Fett oder andere auf Erdöl basierende Substanzen, aliphatische Lösungsmittel, Terpentin, Testbenzin oder starke Säure. Wenn Schutzhandschuhe über Isolierhandschuhen getragen werden, sollte der Schutzhandschuh so bemessen und geformt sein, dass die natürliche Form des Isolierhandschuhs beibehalten wird. Der Mindestabstand zwischen der Stulpe des Schutzhandschuhs und der Stulpenoberseite des Isolierhandschuhs sollte nicht geringer sein als in Tabelle E.1 von IEC60903:2014 angegeben.</p>																		
<p>ACHTUNG Jedes Paar Handschuhe, egal ob es genutzt oder gelagert wird, sollte optisch inspiziert und/oder elektrisch geprüft werden. IEC 60903:2014 empfiehlt eine regelmäßige Inspektion, elektrische Prüfung oder einen regelmäßigen Austausch. Handschuhe sollten nicht verwendet werden, es sei denn, sie wurden bei Lagerung innerhalb eines Zeitraums von höchstens zwölf Monaten und bei Verwendung innerhalb von sechs Monaten geprüft. Die Prüfung umfasst das Aufblasen der Handschuhe, um auf Lufflecks zu prüfen, eine optische Inspektion bei Druckbeaufschlagung gefolgt von einer Dielektrizitätsprüfung gemäß IEC 60903:2014, Absatz 5.6.2. Nationale Anforderungen in Bezug auf die regelmäßige Überprüfung und Prüfung von Handschuhen der Klasse 00 und Klasse 0 können als angemessen eingestuft werden.</p>																		
<p>REINIGUNG: Handschuhe, die bei Verwendung verschmutzt wurden, sollten mit Wasser und Seife gewaschen werden. Handschuhe, die durch die Reinigung nass geworden sind, sollten gründlich bei einer Temperatur von nicht mehr als 65 °C getrocknet werden.</p>																		
<p>LAGERUNG: Bewahren Sie die Handschuhe vor der Herausgabe und zwischen der Verwendung in der Originalverpackung (einer UV-beständigen Plastiktasche, die zum Transport und zur Lagerung geeignet ist) oder bei Nichtverwendung in einer Handschutztasche auf. Handschuhe nicht zusammendrücken oder falten. Fernhalten von direkten Wärmequellen, Dampfleitungen, Heizkörpern oder anderen künstlichen Wärmequellen, direktem Sonnenlicht, künstlichem Licht oder anderen Ozonquellen. Bei Temperaturen zwischen 10°C und 35 °C lagern.</p>																		
<p>Die EU-Konformitätserklärung für jedes Produkt ist auf unserer Website verfügbar: www.wuerth-documents.com/.</p>																		

This item is sold by: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com	 WÜRTH MANUFACTURERS INSTRUCTIONS AND INFORMATION CATEGORY III : Major risks	No. 002 GB Version 01 – January 2019															
GLOVES FOR PROTECTION FROM ELECTRICAL HAZARDS																	
THIS ITEM IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS:		EN 60903-2003 : Live working - Electrical insulating gloves IEC 60903-2014 : Live working - Electrical insulating gloves															
IN ACCORDANCE WITH REGULATION EU 2016/425 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 9 MARCH 2016																	
This PPE model is subjected to a EU type-examination by a certified body :	SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Ireland – Notified Body Number 2777																
Conformity to type based on quality assurance of the production process :	AFNOR Certification, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France. Notified Body Number 0333																
<u>THE FOLLOWING MARKING APPEARS ON EACH GLOVE:</u> <u>Marking in compliance with Regulation EU 2016/425</u>																	
 WÜRTH ← Manufacturer/Distributor INSULATING GLOVE ← IEC Symbol. Suitable for Live Working  ← IEC and EN Standard Reference Number EN 60903:2003 ← CE Mark and Notified Body Number IEC 60903:2014 ← Art. 0899 400 930 Sz. 9 ← Class/Category XXXX ← Manufacturers Batch Number  XX/XX ← Month and year of manufacture Product reference number and size Manufacturers address <small>Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com</small>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: left; padding-bottom: 2px;">CATEGORY</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center; padding-bottom: 2px;">A</th> <th style="text-align: center; padding-bottom: 2px;">H</th> <th style="text-align: center; padding-bottom: 2px;">Z</th> <th style="text-align: center; padding-bottom: 2px;">R</th> <th style="text-align: center; padding-bottom: 2px;">C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding-top: 2px;">Acid</td> <td style="text-align: center; padding-top: 2px;">Oil</td> <td style="text-align: center; padding-top: 2px;">Ozone</td> <td style="text-align: center; padding-top: 2px;">A + H + Z</td> <td style="text-align: center; padding-top: 2px;">Very low temperatures</td> </tr> </tbody> </table> <p>These gloves are designed and manufactured according to EN60903:2003 and IEC 60903:2014 to contribute to the safety of the users provided they are used by skilled persons, in accordance with safe methods of work and the instructions for use. NOTE: Insulating gloves are recommended to be used in conjunction with leather protector gloves to provide mechanical protection. Composite insulating gloves may be used without leather protectors.</p> <p>USE These gloves are intended to be used exclusively for electrical protection. This product contains natural rubber latex and accelerators which may cause allergic reactions. You are advised to retain this document for future use. Gloves for DC Use : IEC 60903:2014 describes additional tests for gloves having completed the production phase and are expected to be used in d.c. applications. It also recommends d.c. maximum use voltage.</p> <p>BEFORE EACH USE Carry out a thorough visual inspection on each glove. Use a manually applied air test to inflate the glove to detect potential defects. If the glove is thought to be unsafe, the pair shall not be used and be returned for visual inspection and electrical test or destroyed.</p> <p>PRECAUTIONS Avoid contact with any substance that could affect the glove integrity such as oil, grease or any other petroleum based substances, aliphatic solvents, turpentine, white spirit or strong acid. If protector gloves are worn over insulating gloves, the protector glove should be sized and shaped so the insulating glove shall not be deformed from its natural shape. The minimum distance between the cuff of the protector glove and the top of the cuff of the insulating glove should not be less than that specified in table E.1 of IEC60903:2014.</p> <p>CAUTION Each pair of gloves, whether used or in storage should be visually inspected and/or electrically tested. IEC 60903:2014 recommends a periodic inspection, electric retesting or periodic replacement. No gloves should be used unless they have been tested within a maximum period of twelve months when in storage and six months when in use. Testing includes air inflation to check for air leaks, a visual inspection while pressurized, and then a dielectric test in accordance with IEC 60903:2014, section 5.6.2. National requirements with reference to periodic inspection and testing of class 00 and class 0 gloves may be considered adequate.</p> <p>CLEANING: Gloves that are soiled in use should be washed with soap and water. Gloves that become wet from washing should be dried thoroughly at a temperature not above 65 °C.</p> <p>STORAGE: Prior to issue and between use, keep gloves in their original packaging (a UV resistant plastic bag suitable for transport and stocking) or in a glove bag when not in use. Do not compress or fold the gloves. Keep away from direct heat, steam pipes, radiators or other sources of artificial heat, direct sunlight, artificial light or other sources of ozone. Store in temperatures between 10°C and 35°C.</p> <p>The EU declaration of conformity is available for each product on our website: www.wuerth-documents.com.</p>			CATEGORY					A	H	Z	R	C	Acid	Oil	Ozone	A + H + Z	Very low temperatures
CATEGORY																	
A	H	Z	R	C													
Acid	Oil	Ozone	A + H + Z	Very low temperatures													

Artículo vendido por: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com	 INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE CATEGORÍA III: riesgo lesiones graves	No. 001 ES <small>Versión 01 - enero 2019</small>															
GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICOS																	
ESTE ARTÍCULO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:	EN 60903-2003: Trabajos en baja tensión - Guantes de aislamiento eléctrico IEC 60903-2014: Trabajos en baja tensión - Guantes de aislamiento eléctrico																
DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO UE 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 9 DE MARZO DE 2016																	
Este modelo de EPI está sujeto a un examen de tipo de la EU por un organismo certificado:	SATRA Technology Europe Ltd - BraceTown Business Park, Clonee, Dublín, D15 YN2P Irlanda - Organismo Notificador Nº 2777																
Conformidad de tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción:	Certificación AFNOR, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, Francia. Organismo Notificador Nº 0333																
<u>EL SIGUIENTE MARCADO APARECE EN CADA GUANTE:</u> <u>Marcado conforme al Reglamento UE 2016/425</u>																	
 <p>The label shows the Würth logo at the top, followed by "INSULATING GLOVE". Below that is a CE mark with the number "0333". To the left of the CE mark are symbols for a triangle (EN 60903:2003) and a square (IEC 60903:2014). At the bottom, it says "Art. 0899 400 930 Sz. 9". To the right of the label, there are explanatory text blocks corresponding to each symbol and number.</p>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: left; padding: 2px;">CATEGORÍA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">A</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">H</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Z</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">R</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Ácido</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Aceite</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Ozono</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">A + H + Z</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Temperaturas muy bajas</td> </tr> </tbody> </table> <p>Estos guantes han sido diseñados y fabricados de acuerdo con las normas EN60903:2003 e IEC 60903:2014 para mejorar la seguridad de los usuarios, siempre que sean utilizados por personal cualificado, empleando métodos de trabajo seguros y según las instrucciones de uso.</p> <p>NOTA: Se recomienda el uso de guantes aislantes junto con guantes protectores de cuero para proporcionar protección mecánica. Los guantes aislantes compuestos pueden utilizarse sin protectores de cuero.</p> <p>USO Estos guantes han sido diseñados únicamente para ofrecer protección contra la electricidad. Este producto contiene látex de caucho natural y aceleradores que pueden causar reacciones alérgicas. Es necesario guardar estas instrucciones para su consulta en el futuro. Guantes para su uso con CC: IEC 60903:2014 describe pruebas adicionales para guantes que han completado la fase de producción y previstos para su uso con aplicaciones de corriente continua. También recomienda el voltaje máximo de uso con corriente continua.</p> <p>ANTES DE CADA USO Realice una inspección visual detallada de cada guante. Aplique manualmente una prueba de aire para inflar el guante y detectar posibles defectos. Si considera que el guante no es seguro, no lo utilice, y devuélvalo para su inspección visual y prueba eléctrica o su destrucción.</p> <p>PRECAUCIONES Evite el contacto con cualquier sustancia que pueda afectar a la integridad del guante, como aceite, grasa o cualquier otra sustancia a base de petróleo, disolventes alifáticos, aguarrás, trementina mineral o ácidos fuertes. Si usa guantes protectores sobre los guantes aislantes, el guante protector debe tener un tamaño y forma apropiados para que el guante aislante no se deforme de su forma natural. La distancia mínima entre el puño del guante protector y la parte superior del puño del guante aislante no debe ser inferior a la especificada en la tabla E.1 de IEC60903:2014.</p> <p>ADVERTENCIA Todos los pares de guantes, ya estén en uso o almacenados, deben ser inspeccionados visualmente o pasar por una prueba eléctrica. La norma IEC 60903:2014 recomienda una inspección regular, una nueva prueba eléctrica o un reemplazo periódico. No se deben usar los guantes a menos que hayan sido probados en un período de un máximo de doce meses cuando estén almacenados y seis meses si están en uso. Las pruebas incluyen el inflado con aire para comprobar si presentan fugas, una inspección visual mientras están presurizados y, a continuación, una prueba dielectrónica de acuerdo con la norma IEC 60903:2014, sección 5.6.2. Se consideran adecuados los requisitos nacionales relativos a la inspección y ensayo periódicos de los guantes de las clases 00 y 0.</p> <p>LIMPIEZA: los guantes sucios se deben lavar con agua y jabón. Una vez mojados por el lavado, deben secarse a fondo a una temperatura que no exceda los 65 °C.</p> <p>ALMACENAMIENTO: antes de su envío y entre usos, guarde los guantes en su embalaje original (una bolsa de plástico resistente a los rayos UV adecuada para el transporte y el almacenamiento) o en una bolsa para guantes cuando no estén en uso. No comprima ni doble los guantes. Manténgalos alejados de fuentes de calor directas, tuberías de vapor, radiadores u otras fuentes de calor artificial, luz solar directa, luz artificial u otras fuentes de ozono. Almacénelos a temperaturas entre 10 °C y 35 °C.</p> <p>Consulte la declaración de conformidad de la UE de cada producto en nuestra página web: www.wuerth-documents.com/.</p>			CATEGORÍA					A	H	Z	R	C	Ácido	Aceite	Ozono	A + H + Z	Temperaturas muy bajas
CATEGORÍA																	
A	H	Z	R	C													
Ácido	Aceite	Ozono	A + H + Z	Temperaturas muy bajas													

Tuoteta myy: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com	WÜRTH VALMISTAJAN OHJEET JA TIEDOT KATEGORIA III : Merkittävä riskit	Nro 001 FI Versio 01 – tammikuu 2019										
JÄNNITESUOJAKÄSINEET												
TÄMÄ TUOTE TÄYTÄÄ SEURAAVAT STANDARDIT:	EN 60903-2003 : Jännitetöt - Sähkö eristävät suojakäsineet IEC 60903-2014 : Jännitetöt - Sähkö eristävät suojakäsineet	Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU 2016/425 ANNETTU 9 PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2016										
Sertifioitu laitos on tarkastanut tämän henkilökohtaisen suojarusteenvaihto- (PPE) EU- typpitarkastuksessa :	SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Irland - Ilmoitettu tarkastuslaitos nro 2777											
Tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus :	AFNOR Certification, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, Ranska. Ilmoitettu tarkastuslaitos nro 0333											
<u>JOKAISESSA KÄSINEESSÄ ON SEURAAVA MERKINTÄ:</u> <u>asetuksen EU 2016/425 mukainen merkintä</u>												
 WÜRTH ← Valmistaja/jälleenmyyjä INSULATING GLOVE ← IEC symboli. Sopii jännitetöihön  CE 0333 ← IEC ja EN standardinumero  EN 60903:2003 ← CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen numero  IEC 60903:2014 ← Luokka/kategoria 00 / RC ← Valmistajan sarjanumero  XX/XX ← Valmistuskuukausi ja -vuosi Art. 0899 400 930 Sz. 9 ← Tuotteen viitenumeron ja koko Adol Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 ← Valmistajan osoite 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com												
KATEGORIA <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>A</th><th>H</th><th>Z</th><th>R</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Happo</td><td>Oily</td><td>Otsoni</td><td>A + H + Z</td><td>Hyvin alhaiset lämpötilat</td></tr> </tbody> </table>			A	H	Z	R	C	Happo	Oily	Otsoni	A + H + Z	Hyvin alhaiset lämpötilat
A	H	Z	R	C								
Happo	Oily	Otsoni	A + H + Z	Hyvin alhaiset lämpötilat								
<p>Nämä käsineet ovat suunniteltu ja valmistettu standardien EN60903:2003 ja IEC 60903:2014 mukaisesti käyttäjien turvallisuuden edistämiseksi edellyttäen, että ammattitaitoiset henkilöt käyttävät niitä turvallisten työskentelytapojen ja käytööhjeiden mukaisesti. HUOMIO: Eristävä käsineitä suositellaan käytettäväksi yhdessä nahkasuojakäsineiden kanssa mekaanisen suojan takaamiseksi. Eristävä komposiittikäsineitä voidaan käyttää ilman nahkasuojakäsineitä.</p>												
KÄYTTÖ <p>Nämä käsineet on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan sähköltä suojaamiseen. Tämä tuote sisältää luonnonkumia ja katalyyttejä, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. On suositeltavaa säilyttää tämä asiakirja myöhempää käyttöä varten. Käsineet jännitetöihön: IEC 60903:2014 viittaa lisäteille käsineistä, jotka ovat hyväksytty läpäisseet tuotantovaiheen ja joita on tarkoitettu käyttää jännitetössä. Se määrittelee myös maksimaalisen käyttöjännitteet.</p>												
ENNEN JOKAISTA KÄYTTOÄ <p>Tee perusteellinen silmämääriainen tarkastus kummallekin käsineelle. Puhalla käsine täyneen ilmaa, havaitaksesi mahdolliset viat. Jos käsineen huomataan olevan heikkokuntoinen, paria ei saa käyttää ja se tulee palauttaa visuaalista tarkastusta ja sähköistä testiä varten, tai poistaa käytöstä.</p>												
VAROTOIMET <p>Vältä kosketusta minkeän sellaisen aineen kanssa, joka voi vaikuttaa käsineen kuntoon, kuten öljy, rasva tai muut öljypohjaiset aineet, alifaattiset liuottimet, tärpäti, mineraalitärpäti tai vahva happo. Jos eristekäsineiden pääällä käytetään suojakäsineitä, suojakäsine on mitoitettava ja sovitettava siten, että eristekäsine ei muuta muotoaan. Suojakäsineen rannekkeen ja eristekäsineen rannekkeen yläreunan välinen minimietäisyys ei saisi olla pienempi kuin IEC60903:2014 taulukossa E.1 on määritetty.</p>												
VAROITUS <p>Kumpikin käsine, riippumatta siitä, käytetäänkö niitä vai onko ne varastoitu, on tarkastettava silmämääriästi ja / tai testattava sähköisesti. IEC 60903:2014 suosittelee säännöllistä tarkastusta, sähköistä uudelleentarkastusta tai määräajoin tapahtuvaa vaihtoa. Käsineitä ei saa käyttää testaamatta niitä kahdentosta kuuhaudan varastoinnin, tai kuiden kuuhaudan käytön jälkeen. Testaus sisältää ilmatestintä puhallamalla ja samanaikaisen silmämääriäisen tarkastuksen ilmavuotojen havaitsemiseksi, ja tämän jälkeen dielektrisen testin IEC 60903:2014 kohdan 5.6.2 mukaisesti. Kansallisia vaatimuksia, jotka koskevat luokan 00 ja luokan 0 käsineiden säännöllistä tarkastusta ja testausta, voidaan pitää riittävinä.</p>												
PUHDISTUS: Käytössä likaantuneet käsineet on pestävä vedellä ja saippualla. Pesusta kostuneet käsineet on kuivattava perusteellisesti enintään 65 ° C: n lämpötilassa.												
VARASTOINTI: Säilytä käsineet alkuperäisessä pakkaussa (UV-kestävä muovipussi kuljettamiseen ja varastointiin) tai käsineissä jos niitä ei käytetä. Älä purista tai taita käsineitä. Suojaa suoralta kuumuuelta, höyrystykilta, lämpöpattereilla tai muita keinoitekoisen lämmön lähteiltä, suoralta auringonvalolta, keinotekoiselta valolta tai muita otsonilähteiltä. Säilytä 10 ° C - 35 ° C lämpötilassa.												
EU: n vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla jokaiselle tuotteelle verkkosivuillamme: www.wuerth-documents.com/ .												

Cet article est vendu par : Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com	WÜRTH INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS DU FABRICANT CATÉGORIE III : Risques majeurs	N° 001 FR Version 01 - Janvier 2019										
GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES ÉLECTRIQUES												
CET ARTICLE EST CONFORME AUX NORMES :	EN 60903-2003 : Travaux sous tension - Gants isolants électriques IEC 60903-2014 : Travaux sous tension - Gants isolants électriques	CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT UE 2016/425 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 9 MARS 2016										
<p>Ce modèle d'EPI est soumis à un examen de type UE par un organisme certifié :</p> <p>Conformité au type basée sur l'assurance de la qualité du processus de production :</p>												
	SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Ireland – Numéro de l'organisme notifié 2777											
	AFNOR Certification, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France. Numéro de l'organisme notifié 0333											
<u>LE MARQUAGE SUIVANT APPARAÎT SUR CHAQUE GANT :</u> <u>Marquage conforme au règlement UE 2016/425</u>												
 WÜRTH ← Fabricant / Distributeur INSULATING GLOVE ← Symbole de la CEI. Approprié au travail sous tension  CE 0333 ← Numéro de référence des normes CEI et EN  EN 60903:2003 ← Marque CE et numéro de l'organisme notifié  IEC 60903:2014 ← Classe / Catégorie  XXXX ← Numéro de lot du fabricant  XX/XX ← Mois et année de fabrication Art. 0899 400 930 Sz. 9 ← Numéro de référence et taille du produit Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com ← Adresse du fabricant												
CATÉGORIE <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>A</th><th>H</th><th>Z</th><th>R</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acide</td><td>Huile</td><td>Ozone</td><td>A + H + Z</td><td>Très basses températures</td></tr> </tbody> </table>			A	H	Z	R	C	Acide	Huile	Ozone	A + H + Z	Très basses températures
A	H	Z	R	C								
Acide	Huile	Ozone	A + H + Z	Très basses températures								
<p>Ces gants sont conçus et fabriqués selon les normes EN60903:2003 et CEI 60903:2014 dans le but de contribuer à la sécurité des utilisateurs, à condition qu'ils soient utilisés par des personnes formées, conformément aux méthodes de travail en toute sécurité et aux instructions d'emploi.</p> <p>REMARQUE : Il est recommandé d'utiliser les gants isolants avec des gants de protection en cuir afin de fournir une protection mécanique. Les gants isolants en composite peuvent être utilisés sans protection en cuir.</p>												
UTILISATION Ces gants sont destinés à être utilisés exclusivement pour la protection électrique. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel et des accélérateurs susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Veuillez conserver ce document pour une utilisation ultérieure. Gants à utiliser en courant continu : La norme CEI 60903:2014 décrit des tests supplémentaires pour les gants produits et devant être utilisés en courant continu. Elle recommande également la tension d'utilisation maximale en courant continu.												
AVANT CHAQUE UTILISATION Effectuez une inspection visuelle approfondie de chaque gant. Utilisez un essai de pression d'air appliquée manuellement pour gonfler le gant afin de détecter d'éventuels défauts. Si le gant est considéré comme dangereux, la paire ne doit pas être utilisée et doit être renvoyée pour inspection visuelle et test électrique ou détruite.												
PRÉCAUTIONS Évitez tout contact avec des substances pouvant compromettre l'intégrité du gant, telles que l'huile, la graisse ou toute autre substance issue du pétrole, les solvants aliphatiques, la térébenthine, le white spirit ou un acide fort. Si des gants de protection sont enfilés par-dessus des gants isolants, la taille et la forme des gants de protection doivent être conçus de manière à ne pas déformer le gant isolant. La distance minimale entre le poignet du gant de protection et le haut de la manchette du gant isolant ne doit pas être inférieure à celle spécifiée dans le tableau E.1 de la norme CEI60903:2014.												
MISE EN GARDE Chaque paire de gants, qu'elle soit utilisée ou stockée, doit être inspectée visuellement et / ou soumise à des tests électriques. La CEI 60903:2014 recommande une inspection périodique, un nouveau test électrique ou un remplacement périodique. Aucun gant ne doit être utilisé à moins d'avoir été testé dans un délai maximum de douze mois lorsqu'il est stocké et de six mois lorsqu'il est utilisé. Les tests incluent le gonflage à l'air pour vérifier les fuites d'air, une inspection visuelle sous pression, puis un test diélectrique selon IEC 60903:2014, section 5.6.2. Les exigences nationales concernant l'inspection et les essais périodiques des gants de classe 00 et 0 peuvent être considérées comme adéquates.												
NETTOYAGE : Les gants sales lors de l'utilisation doivent être lavés à l'eau et au savon. Les gants mouillés par le lavage doivent être soigneusement séchés à une température ne dépassant pas 65° C.												
STOCKAGE : Avant la distribution et entre les utilisations, conservez les gants dans leur emballage d'origine (un sac plastique résistant aux UV adapté au transport et au stockage) ou dans un sac à gants lorsqu'il n'est pas utilisé. Évitez de comprimer et de plier les gants. Tenez à l'écart de la chaleur directe, des tuyaux de vapeur, radiateurs ou de toute autre source de chaleur artificielle, de la lumière directe du soleil, lumière artificielle ou de toute autre source d'ozone. Conserver à des températures comprises entre 10° C et 35° C.												
La déclaration de conformité UE est disponible pour chaque produit sur notre site Web : www.wuerth-documents.com/ .												


<p>Αυτό το προϊόν πωλείται από: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com</p> <p style="text-align: center;">WÜRTH ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III :Κύριοι κίνδυνοι</p>	<p>Αρ. 001 GR <small>Έκδοση 01 – Ιανουάριος 2019</small></p>															
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ																
<p>ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:</p> <p style="text-align: center;">ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ 2016/425 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016</p> <p>Αυτό το μοντέλο ΜΑΠ υπόκειται σε εξέταση τύπου ΕΕ από πιστοποιημένο φορέα:</p> <p>Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας της παραγωγής διαδικασίας :</p>	<p>EN 60903-2003: Εργασία υπό τάση - Ηλεκτρικά μονωτικά γάντια IEC 60903-2014 : Εργασία υπό τάση - Ηλεκτρικά μονωτικά γάντια</p> <p>SATRA Technology Europe Ltd - Braceletown Business Park, Cloonee, Dublin, D15 YN2P Ireland - Αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού 2777</p> <p>AFNOR Certification, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, Γαλλία. Αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού 0333</p>															
<small>Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΝΤΙ: Σήμανση συμφώνα με την τον κανονισμό ΕΕ 2016/425</small>																
 WÜRTH ← Κατασκευαστής/Διανομέας																
INSULATING GLOVE ← Σύμβολο IEC. Κατάλληλο για Εργασία υπό τάση																
 ← Αριθμός αναφοράς προτύπου IEC και EN																
<small>EN 60903:2003 IEC 60903:2014</small> ← Σήμανση CE και αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού																
<small>00 / RC ← Τάξη/Κατηγορία XXXX ← Αριθμός παρτίδας κατασκευαστή XX/XX ← Μήνας και έτος κατασκευής</small> ← Αριθμός αναφοράς και μέγεθος προϊόντος																
<small>Art. 0899 400 930 Sz. 9 ← Διεύθυνση κατασκευαστή</small> ← Διεύθυνση κατασκευαστή																
<small>Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com</small>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>H</th> <th>Z</th> <th>R</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Οξύ</td> <td>Λάδι</td> <td>Οζον</td> <td>A + H + Z</td> <td>Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες</td> </tr> </tbody> </table>		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ					A	H	Z	R	C	Οξύ	Λάδι	Οζον	A + H + Z	Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ																
A	H	Z	R	C												
Οξύ	Λάδι	Οζον	A + H + Z	Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες												
<small>Αυτά τα γάντια έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN60903: 2003 και IEC 60903: 2014 για να συμβάλουν στην ασφάλεια των χρηστών υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται από ειδικευμένα άτομα, σύμφωνα με τις ασφαλείς μεθόδους εργασίας και τις οδηγίες χρήσης.</small>																
<small>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μονωτικά γάντια συνιστάται να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με δερμάτινα προστατευτικά γάντια για την παροχή μηχανικής προστασίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνθετικά μονωτικά γάντια χωρίς δερμάτινα προστατευτικά.</small>																
<small>ΧΡΗΣΗ</small>																
<small>Αυτά τα γάντια προορίζονται αποκλειστικά για προστασία από τον ηλεκτρισμό. Αυτό το προϊόν περιέχει φυσικό λατέξ από καουτσούκ και επιπταχντές που μπορεί να προκαλέσουν αλεργικές αντιδράσεις. Σας συνιστούμε να διατηρήσετε αυτό το έγγραφο για μελλοντική χρήση.</small>																
<small>Γάντια για χρήση με ΣΡ: Το IEC 60903:2014 που περιγράφει επιπρόσθετες δοκιμές για γάντια που έχουν ολοκληρώσει τη φάση παραγωγής και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές συνεγούς ρεύματος, συνιστά επίσης τη μέγιστη τάση χρήσης με συνεχές ρεύμα.</small>																
<small>ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ</small>																
<small>Επιθεωρήστε οπικά σχολαστικά κάθε γάντι. Κάντε μια χειρωνακτική δοκιμή με αέρα για να φουσκώσετε το γάντι για να ανιχνεύσετε τυχόν ελαπτώματα. Αν το γάντι θεωρείται ανασφαλές, το ζευγός δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να επιστραφεί για οπική επιθεώρηση και ηλεκτρική δοκιμή ή να καταστραφεί.</small>																
<small>ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ</small>																
<small>Απορύγετε την επαφή με οποιαδήποτε ουσία που θα μπορούσε να επιπρέψει την ακεραιότητα του γαντιού, όπως λάδι, γράσο ή άλλες ουσίες με βάση το πετρέλαιο, αλεφατικούς διαλύτες, τερεβινθίνη, αλκοόλ ή ισχυρό οξύ. Αν τα προστατευτικά γάντια φοριούνται πάνω από μονωτικά γάντια, το προστατευτικό γάντι πρέπει να έχει μέγεθος και σχήμα έτσι ώστε το μονωτικό γάντι να μην παραμορφώνεται από το φυσικό του σχήμα. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της μανσέτας του προστατευτικού γαντιού και της κορυφής της μανσέτας του μονωτικού γαντιού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από αυτή που ορίζεται στον πίνακα E.1 του IEC60903: 2014.</small>																
<small>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τα γάντια που λερώνονται κατά τη χρήση πρέπει να πλυνθούν με στασιάν και νερό. Τα γάντια που βρέχονται από το πλύσιμο θα πρέπει να στεγνώνουν καλά σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 65 °C.</small>																
<small>ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Πριν από την χορήγηση και μεταξύ των χρήσεων, διατηρήστε τα γάντια στην αρχική τους συσκευασία (μια πλαστική σακούλα ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία κατάλληλη για μεταφορά και αποθήκευση) ή σε μια τοάντα για γάντια όταν δεν χρησιμοποιούνται. Μη συμπλέξετε ή διπλώνετε τα γάντια. Κρατήστε μακριά από την μέσητη θερμότητα, αγνούσις απομ. θερμαντικά σώματα ή άλλες πηγές τεχνητής θερμότητας, άμεσου ληλακού ωφατός, τεχνητού ωφατός ή άλλων πηγών ζόντων. Φυλάσσετε σε θερμοκρασίες μεταξύ 10 °C και 35 °C.</small>																
<small>Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται για κάθε προϊόν στον ιστότοπο μας: www.wuerth-documents.com/.</small>																

Ovu stavku prodaje: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com	WÜRTH UPUTE I INFORMACIJE OD PROIZVODAČA KATEGORIJA iii: Glavni rizici	br. 001 HR Inačica 01 – Siječanj 2019										
RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD STRUJNIH UDARA												
OVA STAVKA JE SUKLADNA SA STANDARDIMA:	EN 60903-2003 : Rad pod naponom - Rukavice za izoliranje od struje IEC 60903-2014 : Rad pod naponom - Rukavice za izoliranje od struje	SUKLADNO S PRAVILNIKOM EU 2016/425 EUROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA OD 9.3.2016.										
Ovaj PPE model podliježe ispitivanju EU od strane ovlaštenog tijela	SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonlee, Dublin, D15 YN2P Ireland - Broj prijavljenog tijela 2777											
Sukladnost vrsti temeljem osiguranja kvalitete postupka proizvodnje:	AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France. Broj prijavljenog tijela 0333											
<u>SLJEDEĆE OZNAKE SE POJAVAJUJU NA SVAKOJ RUKAVICI:</u> <u>Oznake su sukladne pravilniku EU 2016/425</u>												
 WÜRTH ← Proizvođač/Distributer INSULATING GLOVE ← IEC Simbol. Pogodno za rad pod naponom  0333 ← Referentni broj IEC i EN standarda CE oznaka i broj prijavljenog tijela EN 60903:2003 ← 00 / RC ← Klasa/Kategorija IEC 60903:2014 ← XXXX ← Broj serije proizvođača XX/XX ← Mjesec i godina proizvodnje Art. 0899 400 930 Sz. 9 ← Referentni broj i veličina proizvoda Adresa proizvođača Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com												
KATEGORIJA <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>A</th><th>H</th><th>Z</th><th>R</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kiselina</td><td>Ulje</td><td>Ozon</td><td>A + H + Z</td><td>Veoma niske temperature</td></tr> </tbody> </table>			A	H	Z	R	C	Kiselina	Ulje	Ozon	A + H + Z	Veoma niske temperature
A	H	Z	R	C								
Kiselina	Ulje	Ozon	A + H + Z	Veoma niske temperature								
<p>Ove rukavice su dizajnirane i proizvedene prema EN60903:2003 i IEC 60903:2014 kako bi doprinijele sigurnosti korisnika, pod uvjetom da ih koriste obučene osobe, sukladno sa sigurnim metodama rada i uputama za uporabu.</p> <p>NAPOMENA: Izolirajuće rukavice preporučaju se za uporabu s rukavicama za zaštitu kožnog materijala kako bi se pružila mehanička zaštita. Kompozitne rukavice za izoliranje mogu se koristiti bez zaštite za kožni materijal.</p>												
UPORABA Ove rukavice su namijenjene samo za uporabu za zaštitu od strujnog udara. Proizvod sadrži prirodnji, kožni lateks i akceleratore koji mogu izazivati alergijske reakcije. Savjetuje se da ovaj dokument sačuvate za buduću uporabu. Rukavice za uporabu istosmrjerne struje: IEC 60903:2014 opisuje dodatne testove za rukavice nakon što je završena proizvodna faza i za koje se očekuje da će se koristiti u primjeni istosmrjerne struje. Također preporuča voltažu maksimalne uporabe istosmrjerne struje.												
PRIJE PRVE UPORABE Obavite temeljni vizualni pregled svake rukavice. Koristite ručni test zraka za napuhivanje rukavica kako biste vidjeli jesu li oštećene. Ako se smatra da rukavica nije sigurna, taj par se ne smije koristiti i mora se vratiti na vizualni pregled i strujni test, ili na uništenje.												
MJERE PREDOSTROŽNOSTI Izbjegavajte kontakt s bilo kakvom supstancom koja bi mogla utjecati na cijelost rukavica, poput ulja, masti ili bilo kakvih supstanci temeljenih na petroliju, alifatskim otapalima, terpenitu, bijelom alkoholu ili jakim kiselinama. Ako se zaštitne rukavice nose preko izolirajućih rukavica, oblik i veličina zaštitne rukavice mora odgovarati izolirajućoj rukavici i ne smije se deformirati od svog prirodnog oblika. Najmanja razdaljina između manžete zaštitne rukavice i vrha manžete izolirajuće rukavice ne smije biti manja od one navedene u tablici E1 od IEC60903:2014.												
OPREZ Svaki par rukavica, bio u uporabi ili pohranjen, mora se vizualno pregledati i/ili struјno testirati. IEC 60903:2014 preporuča a periodični pregled, struјno testiranje više puta ili periodične zamjene. Rukavice se smiju koristiti tek nakon testiranja koje se obavlja najkasnije dvanaest mjeseci kada se drže pohranjene, i na svakih šest mjeseci kada se koriste. Testiranje uključuje napuhivanje kako bi se provjerilo ima li curenja zraka, vizualni pregled pod tlakom, a zatim dielektrični test s IEC 60903:2014, odjeljak 5.6.2. Državni zahtjevi s referencem za periodični pregled i testiranje rukavica klase 00 i klase 0 mogu se smatrati adekvativnim.												
ČIŠĆENJE: Rukavice koje se, tijekom uporabe, zapričaju, trebaju se oprati sapunom i vodom. Nakon pranja, rukavice se trebaju temeljito osušiti na temperaturu ne većoj od 65 °C.												
POHRANA: Prije uporabe i između uporaba, držite rukavice u njihovom originalnom pakiranju (plastična vrećica otporna na UV zrake, pogodna za prijenos i pohranu) ili u vrećici za rukavice kada se ne koriste. Rukavice nemojte sabijati ili savijati. Držite dalje od izravne topline, cijevi s parom, radijatora ili drugih izvora umjetne topline, izravnog sunčevog svjetla, umjetnog svjetla ili drugih izvora ozona. Pohranite na temperaturama između 10°C i 35°C.												
EU deklaracija o sukladnosti je raspoloživa za svaki proizvod na našoj internet stranici www.wuerth-documents.com/.												

Forgalmazó: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com	WÜRTH A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAI ÉS INFORMÁCIÓI III. KATEGÓRIA: Főb veszélyek	001 sz. HU 01. verzió – 2019. január			
SZIGETELŐ VÉDŐKESZTYÜK					
EZ A TERMÉK MEGFELEL AZ ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK ELŐIRÁSAINAK	EN 60903-2003 : Munkálatok kivitelezése - Szigetelő védőkesztyűk IEC 60903-2014 : Elektromos munkálatok közben használáンド védőkesztyűk	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS EU 2016/425 sz. Rendelete - 2018. március 9.			
Ezt a EVE modellt EU-s megfelelőségét ellenörző testület:	SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Ireland – A testület száma: 2777				
Termék minőségét és megfelelőségét ellenörző testület:	AFNOR Certification, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France (Franciaország). A testület száma: 0333				
<u>A KESZTYÜKÖN AZ ALÁBBI JELÖLÉSEK TALÁLHATÓK:</u> Jelölés az EU 2016/425 rendelettel összhangban					
 WÜRTH	Gyárt/forgalmazó				
INSULATING GLOVE	IEC szimbólum Munkálatok kivitelezéséhez használható				
	IEC és EN szabvány hivatkozási szám				
EN 60903:2003 IEC 60903:2014	CE jelzés és értesített testület száma				
00 / RC XXXX XX/XX	Osztály/kategória Gyártó kötegszáma Gyártás éve és hónapja				
Art. 0899 400 930 Sz. 9	Termék hivatkozási száma és mérete				
Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com	Gyártó címe				
KATEGÓRIA					
A	H	Z	R	C	
Sav	Olaj	Ozón	A + H + Z	Nagyon alacsony hőmérsékletek	
<p>A kesztyük kivitelezése az EN60903:2003 és IEC 60903:2014 normákban foglalt előírásoknak megfelelően történik. Amennyiben használatuk rendeltekesszerűen történik, a biztonsági előírások betartásával, a kesztyük hatékonyan garantálják a felhasználó biztonságát.</p> <p>MEGJEGYZÉS: A szigetelő védőkesztyűket használja bőrből készült védőkesztyűkkel, a mechanikus védelem biztosításának céljából. A kompozit szigetelt védőkesztyük bőrből készült védőszköözök nélkül is használhatók.</p>					
<p>HASZNÁLAT A védőkesztyűket kizárolag elektromos munkák kivitelezésére használja. A termék természetes latexét és egyéb összetevőket tartalmazhatnak, melyek allergikus reakciókat válthat ki. Ezt a dokumentumot tartsa meg későbbi felhasználás céljából.</p> <p>Egyenáram ellen védő kesztyük hasznala: az IEC 60903:2014 szabvány további olyan vizsgálatokat tartalmaz, melyeknek a gyártott kesztyűket alavetettük, és melyeket az egyenáramú környezetben törékeny használat szempontjából vizsgáltunk. Ugyanakkor, a kesztyük maximális feszültségű egyenáramú környezetben is használhatók.</p>					
<p>MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT Mindegyik kesztyűt szemrevételezze alaposan. Az esetleges hibák észlelésekének céljából a kesztyűket vizsgálja manuálisan. Amennyiben egy adott kesztyűdarabot nem itél biztonságosnak, ne használja annak párrát sem, hanem adjva vissza szemrevételezés és elektromos ellenőrzés céljából, vagy semmisítse meg.</p>					
<p>BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK Ne tegye ki a kesztyűt olyan anyagoknak, melyek veszélyeztetik a kesztyű épségét. Ilyen anyagok lehetnek az olajok, a zsírok vagy bármilyen egyéb petróleum alapú anyagok, alifás oldószerök, a terpentin a lakkbenzin vagy az erős savak. Amennyiben a védőkesztyűt szigetelő kesztyűkön használja, bizonyosodjon meg arról, hogy a védőkesztyű méréte és formája nem okozza a szigetelő kesztyű deformálódását vagy természetes alakjának módosulását. Bizonyosodjon meg arról, hogy a védőkesztyű felhajtása és a szigetelő kesztyű felső felhajtása megfelelnek a IEC 60903:2014 sz. szabvány E1 sz. táblázatában foglalt értékeknek.</p>					
<p>FIGYELEM Használat előtt és tárolás után szemrevételezze a terméket és ellenőrizze azokat elektromos szempontból is. Az IEC 60903:2014 sz. szabvány értelmében, ellenőrizze vagy cserélje a kesztyűket rendszeresen. A kesztyűket kizárolag vizsgálat után használja, legfeljebb tizenkét hónapig, amennyiben tárolásra kerülnek, illetve hat hónapig, használat esetén. A vizsgálat tartalmazza: feltűjás: a légeresztések ellenőrzésének céljából, a szemrevételezést nyomás alatt és az elektromos érintkezési vizsgálatot az IEC 60903:2014 sz. szabvány 5.6.2. Sz. bekezdése alapján. Továbbá, kérjük, vegye figyelembe a 00 és 0 osztályokba tartozó kesztyűk ellenőrzésére és vizsgálatára vonatkozó országos előírásokat és követelményeket is.</p>					
<p>TISZTÍTÁS: A szennyezett kesztyűt tisztítja szappannal és vizzel. A tisztítás következtében a nedves kesztyűket szárlítsa legfeljebb 65°C hőmérsékleten.</p>					
<p>TÁROLÁS: Használat előtt és használatot köztárolja a kesztyűt az eredeti csomagolásban (egy UV álló műanyag csomagolás szállítás és tárolás céljából) vagy egy kesztyűtartóban. Ne nyomja össze és ne hajtsa össze a kesztyűt. Ne tegye ki a kesztyűt közvetlen hőforrásnak vagy napfénynek, ne tárolja a kesztyűt gözölvezető csővek, mesterséges hőforrások, mesterséges fényforrások vagy egyéb özonforrások közelében. Tárolja a kesztyűt 10°C - 35°C hőmérsékleten.</p>					
<p>A termékeinkre vonatkozó EU Megfelelőségi Nyilatkozatot megtékintheti itt: www.wuerth-documents.com/.</p>					

Il presente articolo è venduto da : Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com	WÜRTH INFORMAZIONI E ISTRUZIONI RELATIVE AI PRODUTTORI CATEGORIA III : Grandi rischi	N. 001 IT Versione 01 – gennaio 2019		
GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI ELETTRICI				
IL PRESENTE ARTICOLO È CONFORME ALLE NORME:	EN 60903-2003 : Lavori sotto tensione - Guanti isolanti IEC 60903-2014 : Lavori sotto tensione - Guanti isolanti			
IN CONFORMITÀ CON IL REGOLAMENTO UE 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2016				
Il presente modello di DPI è soggetto all'esame UE del tipo da parte di un organismo certificato:	SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublino, D15 YN2P Irlanda – Organismo notificato numero 2777			
La conformità al tipo si basa sulla garanzia di qualità del processo di produzione:	Certificazione AFNOR, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, Francia. Organismo notificato numero 0333			
<u>LA SEGUENTE MARCATURA APPARE SU OGNI GUANTO:</u> <u>Marcatura conforme al Regolamento UE 2016/425</u>				
 WÜRTH	Produttore/Distributore			
INSULATING GLOVE	Simbolo IEC. Adatto per lavori sotto tensione			
	Numero di riferimento norme IEC e EN			
	Marchio CE e numero organismo notificato			
EN 60903:2003 IEC 60903:2014	Classe/Categoria			
00 / RC	Numero lotto produttore			
XXXX	Mese e anno di produzione			
XX/XX	Numero di riferimento del prodotto e misura			
Art. 0899 400 930 Sz. 9	Indirizzo del produttore			
Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com				
CATEGORIA				
A Acido	H Olio	Z Ozono	R A + H + Z	C Temperature molto basse
Questi guanti sono progettati e prodotti in conformità alle norme EN60903:2003 e IEC 60903:2014 per contribuire alla sicurezza degli operatori, a patto che vengano utilizzati da individui qualificati, secondo le istruzioni per l'uso e modalità di lavoro sicure.				
NOTA: Si raccomanda di utilizzare i guanti isolanti insieme ai guanti di protezione in pelle per garantire una protezione meccanica. I guanti isolanti in composito possono essere utilizzati senza protettori in pelle.				
UTILIZZO I presenti guanti sono progettati per essere utilizzati esclusivamente per protezione elettrica. Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale e acceleratori che potrebbero causare reazioni allergiche. Si consiglia di conservare il presente documento per usi futuri. Guanti per l'uso in corrente continua: la norma IEC 60903:2014 descrive le prove supplementari per i guanti che hanno completato la fase di produzione, il cui utilizzo è previsto nelle applicazioni in corrente continua. Essa raccomanda inoltre la massima tensione di utilizzo in corrente continua.				
PRIMA DI OGNI UTILIZZO Effettuare un'ispezione visiva accurata su ogni guanto. Utilizzare un test d'aria applicato manualmente per gonfiare il guanto, al fine di rilevare eventuali difetti. Se si ritiene che il guanto non è sicuro, l'intero paio non deve essere utilizzato e va restituito per un'ispezione visiva e un test elettrico o distruttivo.				
PRECAUZIONI Evitare il contatto con qualsiasi sostanza in grado di intaccare l'integrità del guanto, come olio, grasso o qualsiasi altra sostanza a base di petrolio, solventi alifatici, trementina, acquaregia o acidi forti. Se i guanti di protezione vengono indossati sopra i guanti isolanti, il guanto di protezione deve avere dimensioni e forma tali da non deformare la naturale forma del guanto isolante. La distanza minima tra il polsino del guanto di protezione e la cima del polsino del guanto isolante non deve essere inferiore a quella specificata nella tabella E.1 della norma IEC60903:2014.				
ATTENZIONE Ogni paio di guanti, sia in uso che in stoccaggio, deve essere sottoposto a un'ispezione visiva e/o a un test elettrico. La norma IEC 60903:2014 consiglia un'ispezione periodica, un ricollocco elettrico o una sostituzione periodica. Nessun guanto deve essere utilizzato senza essere stato testato entro un periodo massimo di dodici mesi quando in stoccaggio, di sei mesi quando in uso. Il collaudo comprende l'immissione di aria per verificare l'eventuale presenza di perdite d'aria, un'ispezione visiva quando è pressurizzato, e un test dielettrico, conformemente alla norma IEC60903:2014, sezione 5.6.2. Relativamente all'ispezione periodica e al collaudo di guanti di classe 00 e 0, si considerano adeguate le prescrizioni nazionali.				
PULIZIA: I guanti sporcati dall'uso devono essere lavati con acqua e sapone. I guanti bagnati in seguito al lavaggio devono essere asciugati accuratamente a una temperatura non superiore a 65°C.				
STOCCAGGIO: Prima del rilascio e durante l'uso, tenere i guanti all'interno della loro confezione originale (un sacchetto di plastica resistente ai raggi UV idoneo al trasporto e allo stoccaggio) o in una borsa per guanti, quando questi non vengono utilizzati. Non comprimere o piegare i guanti. Tenere lontano da fonti dirette di calore, condutture di vapore, radiatori o altre fonti di calore artificiale, luce solare diretta, luce artificiale o altre fonti di ozono. Stoccare a temperature comprese tra 10°C e 35°C.				
La dichiarazione di conformità UE è disponibile per ogni prodotto sul nostro sito: www.wuerth-documents.com/ .				

Seda toodet müüb: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com	WÜRTH KASUTUSJUHEND JA TEAVET TOOTE KOHTA KATEGOORIA III: põhiohud	Nr 001 EE Versioon 01, jaanuar										
KINDAD ELEKTRIOHTUDE KAITSEKS												
SEE TOODE VASTAB JÄRGMISTELE STANDARDITELE:	EN 60903-2003: pingi all töötamine - Elektriliselt isoleerivad kindad IEC 60903-2014: pingi all töötamine - Elektriliselt isoleerivad kindad											
VASTAVALT EUROPARLAMENTI JA NÖUKOGU DIREKTIIVILE EL 2016/425 9. MÄRTSIST 2016												
Selle PPE-toote tüübi peab teavitatud asutus kinnitama:	SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P lirimaa – Teavitatud asutus nr 2777											
Tüübikinnitus põhineb tootmisprotsessi kvaliteedihinnangul:	AFNOR Certification, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, Prantsusmaa. Teavitatud asutus nr 0333											
<u>IGA KINNAS ON TÄHISTATUD JÄRGMISELT:</u> <u>Tähistus vastab EL 2016/425</u>												
 WÜRTH ← Tootja/Levitaja INSULATING GLOVE ← IEC-sümbol Sobivus pingi all töötamiseks  0333 ← IEC- ja EN-standardi viitenumber  EN 60903:2003 ← CE-märgis ja teavitatud asutuse nr IEC 60903:2014 ← Klass/kategooria 00 / RC ← Tootjate partinumber XXXX ← XX/XX ← Tootmiskuu ja-aasta Art. 0899 400 930 Sz. 9 ← Toote viitenumber ja suurus Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 ← Tootja aadress 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com												
KATEGOORIA <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>A</th><th>H</th><th>Z</th><th>R</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hape</td><td>Öli</td><td>Osoon</td><td>A + H + Z</td><td>Väga madalad temperatuurid</td></tr> </tbody> </table>			A	H	Z	R	C	Hape	Öli	Osoon	A + H + Z	Väga madalad temperatuurid
A	H	Z	R	C								
Hape	Öli	Osoon	A + H + Z	Väga madalad temperatuurid								
<p>Kasutajate ohutuse tagamiseks on need kindad on disainitud ja valmistatud vastavalt direktiivide EN60903:2003 ja IEC 60903:2014, tingimusel, et neid kasutavad kvalifitseeritud töötajad, järgides ohutu töö reegleid ja kasutusjuhiseid.</p> <p>MÄRKUS! Mehhaanilise kaitse tagamiseks soovitatakse kasutada koos nahast kaitsekinnastega. Kompositmaterjalist isoleerivaid kindaid võlbe kasutada ilma nahast kaitsekinnasteta.</p>												
<p>KASUTAMINE Neid kindaid on ette nähtud kasutada ainult elektriliseks kaitseks. See toode sisaldb looduslikku kummist lateksit ja kiirendeid, mis võivad põhjustada allergilisi reaktioone. Soovitame teil see juhend säilitada tulevikus kasutamiseks.</p> <p>Kindad tööks alalispinge rakendustes: standard IEC 60903:2014 kirjeldab alalispinge rakendustes kasutatavate kinnaste valmistamise ajal lehtavat täiendavaid teste. Ka on seal toodud soovitused max alalispinge kohta.</p>												
<p>ENNE IGAT KASUTAMIST Vaadake iga kinnas visuaalselt ja hoolikalt üle. Võimalike kahjustuste leidmiseks testige kindaid käsitsi öhuga. Kui arvate, et kindad võivad olla ebaturvalised, ei tohi te neid enam kasutada, vaid saatke visuaalseks kontrolliks ja elektriliseks testimiseks laboratooriumi või kõrvaldage kasutusest.</p>												
<p>ETTEVAATUSBINÖUD Hoiduge kontaktist mistahes aineteaga, mis võivad kinnaste terviklikkust mõjutada, nagu öli, rasv või muu bensiinipõhine aine, alifaatne lahust, tärpentiini, lakibensiini või tugevatoimeeline hape. Kui isoleerivate kinnaste peal pakkantakse kaitsekindaid, peavad kaitsekinnaste suurus ja kuju olema sellised, et need ei deformeeriks isoleerivate kinnaste loomulikku kuju. Minimaalne vahemik kaitsekinnaste manseti ja isoleerivate kinnaste ülaosa vahel ei tohi olla väiksem kui on IEC60903:2014 tabelis E.1 määratletud.</p>												
<p>ETTEVAATUST! Igat kindapaari, hoolimata sellest kas neid kasutatakse või need on hoiustatud, tuleb visuaalselt kontrollida ja/või elektriliselt testimida. Standardis IEC 60903:2014 soovitatatakse neid korrapäraselt kontrollida, elektriliselt taastestida või korrapäraselt asendada. Kindaid ei tohi kasutada, kui neid pole max iga 12 kuu tagant testimist hoiustamise võiiga 6 kuu tagant kasutamise ajal. Testimine koosneb öhulekete testimist, (selleks peate neisse öhku puhuma), visuaalset kontrollit, kui need on rõhu all ja seejärel dielektrilise testimist vastavalt standardi IEC 60903:2014, jaotis 5.6.2 nöuetele. Piisavaks tuleks lugeda klass 00 või klass 0 kinnaste korrapärasest kontrollist ja testimist vastavalt riiklikele nöuetele.</p>												
<p>PUHASTAMINE: kindaid, mis on määrdunud, tuleks pesta seebi ja veega. Kindaid, mis on puhastamise ajal märjaks saanud, peab hoolikalt kuivatama temperatuuri mitte üle 65 °C.</p>												
<p>HOIUSTAMINE Enne kasutusseandmist ja kasutustehnilisel ajal hoidke kindaid originaalkendis (UV-kindel plastist kott, mis sobib transpordimiseks ja hoistamiseks) või kinnastekottis. Ärge kindaid kokku suruge ega kokku voltige. Hoidke neid kaugemal oltestest kuumuseallikatest, auritorudest, radioaktoritest või muudest kunstliku kuumuse allikatest, kunstliku valgustuse või osooniallikatest. Hoiustage temperatuurivahemikus 10°C kuni 35°C.</p>												
<p>Iga toote EL-i vastavusdeklaratsioon on meie veebisaidilt: www.wuerth-documents.com.</p>												

Preces pārdevējs: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com	WÜRTH RAŽOTĀJA INFORMĀCIJA UN INSTRUKCIJA III kategorija : liels risks	Nr. 001 LV 01. versija – 2019. g. janvāris										
CIMDI AIZSARDZĪBAI PRET ELEKTROŠOKU												
PRECE ATBILST ŠIEM STANDARTIEM:	EN 60903-2003 : Spriegumaktivs darbs - izolējoši cimdi IEC 60903-2014 : Spriegumaktivs darbs – izolējoši cimdi											
ATBILST EUROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2016. GADA 9. MARTA REGULAI 2016/425												
Šī IAL modeļa ES tipa pārbaudi veic pilnvarotā iestāde:	SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublinia, D15 YN2P Irīja - atbildīgās iestādes numurs 2777											
Atbilstība tipam balstīta uz ražošanas procesa kvalitātes pārbaudi :	AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, Francija. Atbildīgās iestādes numurs 0333											
<u>UZ KATRA CIMDA REDZAMS ŠĀDS MARKĒJUMS:</u> <u>Markējums atbilst Regulai EU 2016/425</u>												
 WÜRTH ← Ražotājs/izplatītājs INSULATING GLOVE ← IEC simbols. Piemērots spriegumaktivām darbam  0333 ← IEC un EN standarta numurs  ← CE markējums un atbilstīgās iestādes numurs EN 60903:2003 ← Klase/kategorija IEC 60903:2014 ← Ražotāja partijas numurs  XX/XX ← Ražošanas mēnesis un gads Art. 0899 400 930 Sz. 9 ← Izstrādājuma preces numurs un izmērs Adresā: Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com ← Ražotāja adrese												
KATEGORIJA <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>A</th><th>H</th><th>Z</th><th>R</th><th>C</th></tr> <tr> <th>Skābe</th><th>Elja</th><th>Ozons</th><th>A + H + Z</th><th>Loti zema temperatūra</th></tr> </thead> </table>			A	H	Z	R	C	Skābe	Elja	Ozons	A + H + Z	Loti zema temperatūra
A	H	Z	R	C								
Skābe	Elja	Ozons	A + H + Z	Loti zema temperatūra								
Šie cimdi ir izstrādāti un ražoti saskaņā ar EN60903:2003 un IEC 60903:2014, lai sniegtu papildu drošību atbilstošu apmācību saņēmušām personām, cimdiem lietotaj saskaņā ar drošu darba praksi un lietošanas instrukciju. PIEZĪME: izolējošos cimdos ir ieteicams lietot kopā ar ādas aizsargcimdiem, lai nodrošinātu mehānisku aizsardzību. Kombinētos izolējošos cimdos var lietot bez ādas aizsargcimdiem.												
LIETOŠANA Šie cimdi ir paredzēti tikai aizsardzībai pret elektrošoku. Šis izstrādājums satur dabīgo kaučuka lātekstu un paātrinātājus, kas var izraisīt alerģisku reakciju. Ieteicams šo dokumentu saglabāt vēlākai izskatīšanai. Cimdi izmantošanai līdzstrāvā: IEC 60903:2014 apraksta papildu testus cimdiem, kas izturējuši ražošanas fāzi un kurus paredzēts izmantot līdzstrāvas ierīcēs. Ieteicams izmantot maksimālo līdzstrāvas spriegumu.												
PIRMS KATRAS LIETOŠANAS REIZES Pamatīgi pārskaitē katru cimdu. Veiciet manuālu gaisa pārbaudi, piepūšot cimdos, lai konstatētu jebkādus defektus. Ja rodas iemesls uzskaitīt, ka cimds nav drošs, cimdu pāri nedrīkst lietot un tas jāatgriež vizuālai un elektriskai pārbaudei vai jālikvidē.												
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI Neļaujiet cimdiem saskarties ar vielām, kas cimdos varētu bojāt, piemēram, eljas, smērs vai citi naftas izstrādājumi, alifātiski šķidumi, terpenīns, laktbenzīns vai spēcīgas skābes. Ja kopā ar izolējošajiem cimdiem lietotaj ādas aizsargcimdos, to izmēram un formai ir jābūt tādai, lai izolējošais cimds netiktu deformēts un saglabātu tā oriģinālo formu. Minimālais attālums starp aizsargcimda aprocu un izolējošā cimda aproces augšējo malu nedrīkst būt mazāks par vērtību, kas norādīta standarta IEC60903:2014. E.1 tabulā.												
UZMANĪBU Katrs cimdu pāris ir jāpārbauda vizuāli un elektriski, neatkarīgi no tā, vai cimdi tiek lietoti vai atrodas glabāšanā. IEC 60903:2014 standarts iestaka veikt regulāras pārbaudes, atkārtotu elektrisko pārbaudišanu vai regulāru aizvietošanu. Nedrīkst lietot cimdos, kuriem nav veikta pārbaude pēdējo divpadsmit mēnešu laikā, ja tie atrodas glabāšanā, vai pēdējo seši mēnešu laikā, ja cimdi tiek lietoti. Pārbaude ietver piepildīšanu ar gaisu, lai konstatētu sūces, vizuālu pārbaudi, kad cimdi ir piepūsti, un visbeidzot dielektrisku pārbaudi saskaņā ar IEC 60903:2014 sadāju 5.6.2. Valsts prasības attiecībā uz 00 klasses un 0 klasses cimdu regulāru pārbaudi var būt piemērotas.												
TĪRĪŠANA: lietošanas laikā sasmērēti cimdi ir jānomazgā ar zlepēm un ūdeni. Cimdi, kas mazgāšanas laikā kļūst slapji, ir pilnīgi jāizķāvē temperatūrā, kas nepārsniedz 65 °C.												
UZGLABĀŠANA: cimdi pirms izsniegšanas un starp lietošanas reizēm ir jāglabā oriģinālajā iepakojumā (UV staru izturīgs plastmasas maišs, kas ir piemērots pārvadāšanai un glabāšanai), vai, kad tie netiek lietoti, cimdu maišā. Cimdos nedrīkst saspiest vai pārlocīt. Cimdi jāsargā no tieša karstuma, tvaiku caurulēm, radiatoriem vai citiem maksīgkiem siltuma avotiem, tiešiem saules stariem, maksīga apgaismojuma vai citiem ozona avotiem. Glabāt temperatūrā no 10°C līdz 35°C.												
ES atbilstības deklarācija katram produktam ar pieejama mūsu tīmekļa vietnē: www.wuerth-documents.com/.												

Dit artikel wordt verkocht door: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com	WÜRTH GEBRUIKSAANWIJZING EN INFORMATIE VAN DE FABRIKANT CATEGORIE III : Grote risico's	No. 001 NL Versie 01 – januari 2019															
HANDSCHOENEN VOOR BESCHERMING TEGEN ELEKTRISCH GEVAAR																	
DIT ARTIKEL IS CONFORM DE STANDAARDEN:	EN 60903-2003 : Werken onder spanning - Elektrische isolatiehandschoenen IEC 60903-2014 : Werken onder spanning - Elektrische isolatiehandschoenen																
	CONFORM EU 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD VAN 9 MAART 2016																
Dit PBM-model heeft een EU-typeonderzoek door een erkende instantie ondergaan:	SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P 1erland – Aangemelde instantie nummer 2777																
Conformiteit aan type gebaseerd op kwaliteitsborging van het productieproces :	AFNOR-certificatie, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, Frankrijk. Aangemelde instantie nummer 0333																
<u>DE VOLGENDE MARKERING STAAT OP ELKE HANDSCHOEN:</u> <u>Markering in overeenstemming met de Verordening 2016/425.</u>																	
 WÜRTH ← Fabrikant/distributeur INSULATING GLOVE ← IEC Symbol. Geschikt voor werken onder spanning  0333 ← Referentienummer van IEC- en EN-standaard  ← CE-markering en nummer van de aangemelde instantie EN 60903:2003 ← Klasse/categorie IEC 60903:2014 ← Batchnummer van de fabrikant XX/XX ← Maand en jaar van productie Art. 0899 400 930 Sz. 9 ← Referentienummer en grootte van het product Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 ← Adres van de fabrikant 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">CATEGORIE</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>H</th> <th>Z</th> <th>R</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zuur</td> <td>Olie</td> <td>Ozon</td> <td>A + H + Z</td> <td>Zeer lage temperaturen</td> </tr> </tbody> </table> <p>Deze handschoenen zijn ontworpen en geproduceerd conform EN60903:2003 en IEC 60903:2014 om bij te dragen aan de veiligheid van de gebruikers mits ze gebruikt worden door deskundige personen in overeenkomst met veilige werkmethoden en de gebruiksaanwijzing. OPMERKING: Het wordt aanbevolen om isolatiehandschoenen te gebruiken in combinatie met leren beschermende overhandschoenen om mechanische bescherming te bieden. Composit-isolatiehandschoenen kunnen zonder leren overhandschoenen gebruikt worden.</p> <p>GEBRUIK Deze handschoenen zijn exclusief bedoeld voor gebruik als bescherming tegen elektriciteit. Dit product bevat natuurrubberlatex en rubber vulkanisatieveersnellers wat allergische reacties kan veroorzaken. U wordt geadviseerd om dit document te bewaren voor toekomstig gebruik.</p> <p>Handschoenen voor gebruik bij gelijkstroom: IEC 60903:2014 beschrijft extra tests voor handschoenen die uit de productiefase komen en bedoeld zijn voor gebruik in toepassingen met gelijkstroom. Maximale gelijkspanning wordt ook aangeraden.</p> <p>VOOR ELK GEBRUIK Voer een grondige visuele inspectie van elke handschoen uit. Voer een handmatige luchttest uit door de handschoen met lucht op te blazen om potentiële defecten te detecteren. Indien de handschoen onveilig wordt geacht dient het paar niet gebruikt te worden en teruggestuurd te worden voor visuele inspectie en een elektrische test of om vernietigd te worden.</p> <p>VOORZORGSMATREGELEN Vermijd contact met stoffen die de integriteit van de handschoen kunnen aantasten zoals olie, vet of enige andere op petroleum gebaseerde stof, alifatische oplosmiddelen, terpentijn, terpentine of sterk zuur. Indien beschermende handschoenen over isolatiehandschoenen gedragen worden moeten de beschermende handschoenen een grootte en vorm hebben die de natuurlijke vorm van de isolatiehandschoenen niet vervormt. De minimale afstand tussen het manchet van de beschermende handschoen en de bovenkant van het manchet van de isolatiehandschoen moet niet minder zijn dan wat gespecificeerd is in tabel E.1 van IEC60903:2014.</p> <p>LET OP Elk paar handschoenen, zowel in gebruik als in opslag, moet visueel geïnspecteerd en/of elektrisch getest worden. IEC 60903:2014 raadt een periodieke inspectie, herhaling van de elektrische test of een periodieke vervanging aan. Handschoenen mogen alleen worden gebruikt als ze zijn getest na opslag binnen een periode van maximaal twaalf maanden en wanneer ze binnen zes maanden worden gebruikt.</p> <p>Testen omvat het opblazen met lucht om te controleren op luchtlekkage, een visuele inspectie onder druk, en dan een diëlektrische test conform IEC 60903:2014, sectie 5.6.2. Nationale vereisten met betrekking tot periodieke inspectie en testen van handschoenen van klasse 00 en klasse 0 kunnen als adequaat beschouwd worden.</p> <p>REINIGEN: Handschoenen die tijdens gebruik vuil worden dienen met zeep en water gewassen te worden. Handschoenen die nat zijn van het wassen moeten zorgvuldig gedroogd worden bij een temperatuur die niet hoger is dan 65 °C.</p> <p>OPSLAG: Bewaar de handschoenen voor gebruik en tussen gebruik in hun originele verpakking (een UV-bestendige plastic zak die geschikt is voor vervoer en opslag) of in een handschoenenzak wanneer niet in gebruik.. Druk de handschoenen niet samen en vouw ze niet. Uit de buurt houden van directe hitte, stoomleidingen, radiatoren of andere bronnen van kunstmatige hitte, direct zonlicht, kunstmatig licht of andere bronnen van ozon. Bewaar bij temperaturen tussen 10°C en 35°C.</p> <p>De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar voor elk product op onze website: www.wuerth-documents.com/.</p>			CATEGORIE					A	H	Z	R	C	Zuur	Olie	Ozon	A + H + Z	Zeer lage temperaturen
CATEGORIE																	
A	H	Z	R	C													
Zuur	Olie	Ozon	A + H + Z	Zeer lage temperaturen													

Denne gjenstanden blir solgt av: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com	WÜRTH PRODUSENTENS INSTRUKSJONER OG INFORMASJON KATEGORI III : Større risiko	Nr. 001 NO Versjon 01 - Januar 2019																		
HANSKER FOR BESKYTTELSE FRA ELEKTRISKE FARER																				
DENNE GJENSTANDEN SAMSVARER MED FØLGENDE STANDARDER:	EN 60903-2003 : Tilkoplet arbeid .Isolasjonshansker for elektrisk arbeid IEC 60903-2014 : Tilkoplet arbeid - Isolasjonshansker for elektrisk arbeid																			
I HENHOLD TIL EU-REGULATIV EU 2016/425 REF: EUROPAPARLAMENTET OG IHHT TIL EUROPARÅDET 9 MARS 2016																				
Dette PVUet er underlagt en EU -type-undersøkelse av et sertifisert organ :	SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Ireland – Registreringsorgan nr. 2777																			
Samsvar med type basert på kvalitetsforsikring fra produksjonsprosessen :	AFNOR Certification, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France. Registreringsorgan nr 0333																			
<u>DE FØLGENDE MERKENE FINNES PÅ HVER HANSKE:</u> Merker i samsvar med regulativ EU 2016/425																				
 WÜRTH ← Produsent/Distributør INSULATING GLOVE ← IEC-symbol. Høvelig for tilkoplet arbeid  CE 0333 ← IEC og EN standardisert referansenummer  ← CE-merking og registreringsorgansnummer Art. 0899 400 930 Sz. 9 ← Klassifisering/Kategori 00 / RC ← Produsentens Batchnummer XXXX ← Måned og år for produksjon  XX/XX ← Produktreferansenummer og størrelse Art. 0899 400 930 Sz. 9 ← Produsentens adresse <small>Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com</small>																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="6">KATEGORI</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>H</th> <th>Z</th> <th>R</th> <th>C</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Syre</td> <td>Olje</td> <td>Ozon</td> <td>A + H + Z</td> <td>Svært lave temperaturer</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			KATEGORI						A	H	Z	R	C		Syre	Olje	Ozon	A + H + Z	Svært lave temperaturer	
KATEGORI																				
A	H	Z	R	C																
Syre	Olje	Ozon	A + H + Z	Svært lave temperaturer																
<p>Disse hanskene er designet og produsert i henhold til EN60903: 2003 og IEC 60903: 2014 for å bidra til brukerens sikkerhet, forutsatt at de brukes av kyndige personer, i henhold til sikre arbeidsmetoder og produktets bruksanvisning.</p> <p>MERK: Isolerte hanskene anbefales å brukes sammen med lærbeskyttelseshansker for å gi mekanisk beskyttelse. Kompositisolerede hanskene kan brukes uten lærbeskyttere.</p>																				
<p>BRUK Disse hanskene er utelukkende ment brukt til beskyttelse mot elektrisitet. Dette produktet inneholder naturlig latex-gummi og katalysatorer som kan forårsake allergiske reaksjoner. Det anbefales at du beholder dette dokumentet tilgjengelig for fremtidig bruk. Hansker for bruk ved likestrøm: IEC 60903:2014 beskriver tilleggstester for hanskene som har gjennomgått produksjonsfasen og er beregnet for bruk i situasjoner med likestrøm. Den anbefaler også maksimal bruksspenning for likestrøm.</p>																				
<p>FØR HVER BRUK Gjennomfør en grundig visuell inspeksjon på hver hanske. Bruk en manuelt gjennomført lufttest til å blåse opp hanskene for å oppdage mulige defekter. Dersom hanskene antas å være ulykkige, skal ikke paret brukes og returneres for visuell inspeksjon og elektrisk test eller destruertes.</p>																				
<p>FORHOLDSREGLER Unngå kontakt med stoffer som kan påvirke hanskens integritet, med det menes olje, fett eller andre petroleumsbaserte stoffer, alifatiske løsningsmidler, terpentin, white spirit eller sterke syrer. Dersom beskyttelseshanskene er brukt utenpå isolerende hanskene, bør beskyttelseshanskene være dimensjonert og formet slik at isolasjonshanskene ikke deformeres fra sin naturlige form. Minimal avstand mellom mansjettknappen på beskyttelseshanskene og mansjettenes øvre kant bør ikke være mindre enn den som er angitt i tabell E.1 i IEC60903:2014.</p>																				
<p>ADVARSEL Hvert hanskepar, enten brukt eller lagret, skal inspiseres visuelt og/eller elektrisk testes. IEC 60903:2014 anbefaler periodisk inspeksjon, elektrisk nyttesting eller periodisk utskifting. Hansker skal ikke brukes med mindre de er testet innen maksimalt 12 måneder ved oppbevaring og seks måneder når de tas i bruk. Testing inkluderer oppblåsing for å kontrollere luftlekkasjer, visuell inspeksjon under trykk, og deretter en dielektrisk test i henhold til IEC 60903:2014, delen 5.6.2. Nasjonale krav med hensyn til periodisk inspeksjon og testing av klasse 00 og klasse 0 hanskene anses å være tilstrekkelig.</p>																				
<p>RENGJØRING: Hansker som har blitt skittne i bruk, skal vaskes med såpe og vann. Tørk våte hanskene grundig, dog ikke ved en temperatur over 65 °C.</p>																				
<p>OPPBEVARING: Før utsteddelse og mellom bruk, skal hanskene oppbevares i originalemballasjen (en UV-motstandsdyktig plastpose som er egnet for transport og lagring) eller i en hanskepose når de ikke er i bruk. Ikke komprimere eller brett hanskene. Holdes unna direkte varme, dampører, radiatorer eller andre kilder med kunstig varme, direkte sollys, kunstig lys og/eller andre ozonkilder. Lagres i temperaturer mellom 10°C and 35°C.</p>																				
<p>EU-samsvarserklæring er tilgjengelig på vår hjemmeside for hvert produkt: www.wuerth-documents.com/.</p>																				

<p>Ten artykuł jest sprzedawany przez: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com</p> <p>WÜRTH ZAŁECZENIA PRODUCENTA I INFORMACJE KATEGORIA III: Główne ryzyka</p> <p>Nr 001 PL Wersja 01 — styczeń 2019</p>	<p>RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI ELEKTRYCZNYMI</p>															
<p>TEN ARTYKUŁ JEST ZGODNY Z NORMAMI:</p> <p>EN 60903-2003 : Praca pod napięciem - Rękawice izolacyjne chroniące przed prądem elektrycznym IEC 60903-2014: Praca pod napięciem - rękawice izolacyjne chroniące przed prądem elektrycznym</p>	<p>ZGODNOŚĆ Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 Z DNIA 9 MARCA 2016 r.</p>															
<p>Ten model PPE podlega kontroli typu EU przeprowadzanej przez jednostkę certyfikowaną:</p> <p>Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji:</p>																
<p>SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Irlandia – Jednostka Notyfikowana Numer 2777</p>	<p>AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, Francja. Jednostka Notyfikowana Numer 0333</p>															
<p>NASTĘPUJĄCE OZNACZENIA POJAWIAJĄ SIE NA KAŻDEJ REKAWICY: <u>Oznaczenie zgodne z Rozporządzeniem UE 2016/425</u></p>																
 WÜRTH <p>INSULATING GLOVE</p> <p>CE 0333</p> <p>EN 60903:2003 IEC 60903:2014</p> <p>00 / RC XXXX XX/XX</p> <p>Art. 0899 400 930 Sz. 9</p> <p>Adres producenta Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com</p> <p>Producent/Dystrybutor Symbol IEC. Odpowiednie do pracy pod napięciem Numer referencyjny Normy IEC i EN Oznaczenie CE i numer jednostki notyfikowanej Klasa/Kategoria Numer partii producenta Miesiąc i rok produkcji Numer referencyjny produktu i rozmiar Adres producenta</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">KATEGORIA</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>H</th> <th>Z</th> <th>R</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kwas</td> <td>Olej</td> <td>Ozon</td> <td>A + H + Z</td> <td>Bardzo niskie temperatury</td> </tr> </tbody> </table> <p>Te rękawice są przeznaczone i produkowane zgodnie z normami EN60903:2003 i IEC 60903:2014, przyczyniając się do bezpieczeństwa użytkowników, pod warunkiem, że są używane przez wykwalifikowane osoby, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa pracy i instrukcją użytkowania.</p> <p>UWAGA: Rękawice izolacyjne są zalecane do użytku w połączeniu z ochronnymi rękawicami skórzanyymi w celu zapewnienia ochrony mechanicznej. Kompozytowe rękawice izolacyjne można używać bez ochraniaczów skórzanych.</p> <p>UŻYTKOWANIE Te rękawice są przeznaczone do użytkowania wyłącznie w celu zabezpieczenia przed prądem elektrycznym. Ten produkt zawiera lateks naturalny i przyspieszacz, które mogą powodować reakcję alergiczną. Radzi się zachować niniejszy dokument, by móc po niego sięgać w przyszłości.</p> <p>Rękawice do użytku z prądem stałym: Norma IEC 60903:2014 opisuje dodatkowe testy dla rękawic po zakończeniu fazy produkcji, które mają być używane w zastosowaniach z prądem stałym. Dokument podaje także zalecenia dotyczące maksymalnego napięcia roboczego prądu stałego.</p> <p>PRZED KAŻDYM UŻYCIMIEM Przeprowadzić dokładną kontrolę wzrokową, przeglądając każdą rękawicę. Zastosować manualną metodę testowania powietrznego, nadmuchując rękawice, by wykryć potencjalne uszkodzenia. Jeśli rękawica zostanie uznana za niebezpieczną, para rękawic nie może być użyta. Należy ją zwrócić do kontroli wzrokowej i testu elektrycznego lub zniszczyć.</p> <p>ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Unikać kontaktu z jakąkolwiek substancją, która mogłaby wpływać na integralność rękawicy, takiej jak olej, smar lub inne substancje ropopochodne, rozpuszczalniki alifatyczne, terpentyna, spirytus mineralny lub silny kwas. Jeśli rękawice ochronne są zakładane na rękawice izolacyjne, rękawica ochronna powinna mieć taki rozmiar i kształt, by rękawica izolacyjna nie została zdeformowana w stosunku do jej naturalnego kształtu. Minimalna odległość pomiędzy mankietem rękawicy ochronnej a góra mankietu rękawicy izolacyjnej nie powinna być mniejsza niż wartość podana w tabeli E.1 normy IEC60903:2014.</p> <p>OSTROŻNIE Każda para rękawic, niezależnie od tego, czy używana czy też przechowywana, powinna być kontrolowana wzrokowo i/lub testowana elektrycznie. Norma IEC 60903:2014 zaleca kontrolę okresową, testowanie elektryczne lub okresową wymianę. Żadna rękawica nie może być użyta, jeśli nie została przetestowana w ciągu okresu dwunastu miesięcy, jeśli jest przechowywana, i sześciu miesięcy, jeśli jest w użyciu. Testowanie obejmuje próbę napompowania powietrza, sprawdzenie przecieku powietrza, kontrolę wzrokową pod ciśnieniem, a następnie test dielektryczny zgodnie z normą IEC 60903:2014, sekcja 5.6.2. Wymogi krajowe w odniesieniu do kontroli okresowych i testowania dla rękawic klasy 00 i klasy 0 można uznać za wystarczające.</p> <p>CZYSZCZENIE: Rękawice, które zostały zabrudzone w trakcie użytkowania powinny zostać przemyte za pomocą wody z mydlem. Rękawice, które zamknięte podczas przymywania należy dokładnie wysuszyć w temperaturze nie wyższej niż 65°C.</p> <p>PRZEHOWYWANIE: Przed wydaniem i pomiędzy kolejnymi użyciami, rękawice przechowywać w ich oryginalnym opakowaniu (torba plastikowa odporna na promieniowanie UV odpowiednia do transportu i magazynowania) lub w woreczku na rękawice, jeśli nie są używane. Rękawice nie należy ściąkać ani zginąć. Trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła, nur parowych, kaloryferów lub innych źródeł sztucznego ogrzewania, bezpośredniego światła słonecznego, sztucznych źródeł światła lub innych źródeł ozonu. Przechowywać w temperaturach w zakresie od 10°C do 35°C.</p> <p>Deklaracja zgodności UE jest dostępna dla każdego produktu na naszej stronie internetowej: www.wuerth-documents.com/.</p>		KATEGORIA					A	H	Z	R	C	Kwas	Olej	Ozon	A + H + Z	Bardzo niskie temperatury
KATEGORIA																
A	H	Z	R	C												
Kwas	Olej	Ozon	A + H + Z	Bardzo niskie temperatury												

<p>Este artigo é vendido por : Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com</p>		 INSTRUÇÕES E INFORMAÇÃO DO FABRICANTE CATEGORIA III : Principais riscos	Nº. 001 PT Versão 01 – Janeiro 2019															
LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA PERIGOS ELÉTRICOS																		
ESTE ARTIGO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS :		EN 60903-2003 : Trabalho em tensão - Luvas de isolamento elétrico IEC 60903-2014 : Trabalho em tensão - Luvas de isolamento elétrico																
EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO EU 2016/425 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO DE 9 DE MARÇO DE 2016																		
Este modelo de EPI é submetido a um exame de tipo EU por um organismo certificado :		SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Irlanda – Nº de organismo notificado 2777																
Conformidade ao tipo com base na garantia de qualidade do processo de produção:		AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France. Nº de organismo notificado 0333																
A SEGUINTE MARCAÇÃO APARECE EM CADA LUVA: <u>Marcação em conformidade com o Regulamento EU 2016/425</u>																		
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Fabricante / Distribuidor Símbolo IEC. Apropriado para o trabalho em tensão </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> INSULATING GLOVE Número de referência padrão IEC e EN </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">  EN 60903:2003 Marca CE e Número do Organismo Notificado </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> IEC 60903:2014 00 / RC </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> XXXX Número de lote do fabricante </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">  XX/XX Mês e ano de fabrico </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Art. 0899 400 930 Sz. 9 Número de referência e tamanho do produto </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com Endereço do fabricante </div>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">CATEGORIA</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>H</th> <th>Z</th> <th>R</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ácida</td> <td>Óleo</td> <td>Ozono</td> <td>A + H + Z</td> <td>Temperaturas muito baixas</td> </tr> </tbody> </table>				CATEGORIA					A	H	Z	R	C	Ácida	Óleo	Ozono	A + H + Z	Temperaturas muito baixas
CATEGORIA																		
A	H	Z	R	C														
Ácida	Óleo	Ozono	A + H + Z	Temperaturas muito baixas														
<p>Estas luvas foram projetadas e fabricadas de acordo com EN60903: 2003 e IEC 60903: 2014 para contribuir para a segurança dos usuários, desde que sejam utilizados por pessoas habilitadas, de acordo com métodos seguros de trabalho e instruções de uso.</p> <p>NOTA: Recomenda-se o uso de luvas isolantes em conjunto com luvas protetoras de couro para fornecer proteção mecânica. Luvas isolantes compostas podem ser usadas sem protetores de couro.</p>																		
<p>USO Estas luvas destinam-se a ser usadas exclusivamente para proteção elétrica. Este produto contém látex de borracha natural e aceleradores que podem causar reações alérgicas. É aconselhado reter este documento para uso futuro.</p> <p>Luvas para uso DC: IEC 60903:2014 descreve os testes adicionais para as luvas que completaram a fase de produção e espera-se que sejam usadas em aplicações DC. Também é recomendável DC para uso de voltagem máxima.</p>																		
<p>ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO Faça uma inspeção visual completa em cada luva. Use um teste de ar manualmente aplicado para encher a luva para detectar possíveis defeitos. Se a luva for considerada insegura, o par não deve ser usado e deve ser devolvido para inspeção visual e teste elétrico ou destruído.</p>																		
<p>PRECAUÇÕES Evitar o contato com qualquer substância que possa afetar a integridade da luva, como óleo, graxa ou quaisquer outras substâncias à base de petróleo, solventes alifáticos, terebintina, aguarrás ou ácido forte. Se as luvas protetoras forem usadas sobre luvas isolantes, a luva protetora deve ser dimensionada e modelada para que a luva isolante não seja deformada em relação à sua forma natural. A distância mínima entre o punho da luva protetora e a parte superior do punho da luva isolante não deve ser menor que a especificada na tabela E.1 da IEC60903: 2014.</p>																		
<p>CUIDADO Cada par de luvas, usadas ou armazenadas, deve ser inspecionado visualmente e / ou eletricamente testado. A IEC 60903: 2014 recomenda uma inspeção periódica, teste elétrico ou substituição periódica. Nenhuma luva deve ser usada a menos que tenham sido testadas dentro de um período máximo de doze meses quando armazenadas e seis meses quando em uso. O teste inclui a insuflação de ar para verificar vazamentos de ar, uma inspeção visual enquanto pressurizado e, em seguida, um teste dielétrico de acordo com a IEC 60903: 2014, seção 5.6.2. Os requisitos nacionais relativos à inspeção periódica e ao teste das luvas da classe 00 e da classe 0 podem ser considerados adequados.</p>																		
<p>LIMPEZA : Luvas sujas em uso devem ser lavadas com água e sabão. Luvas que ficam molhadas da lavagem devem ser completamente secas a uma temperatura não superior a 65 ° C.</p>																		
<p>ARMAZENAMENTO: Antes da emissão e entre a utilização, mantenha as luvas na sua embalagem original (um saco de plástico resistente a UV, adequado para transporte e armazenamento) ou numa bolsa para luvas quando não estiverem em uso. Não comprima nem dobre as luvas. Mantenha longe do calor direto, canos de vapor, radiadores ou outras fontes de calor artificial, luz solar direta, luz artificial ou outras fontes de ozônio. Armazene em temperaturas entre 10 ° C e 35 ° C.</p>																		
<p>A declaração de conformidade da UE está disponível para cada produto no nosso site: www.wuerth-documents.com/.</p>																		

Acest articol este vândut de: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com	WÜRTH INSTRUCȚIUNILE ȘI INFORMATIILE PRODUCĂTORULUI CATEGORIA III: Riscuri majore	Nr. 001 RO Versiunea 01 – Ianuarie 2019								
MĂNUȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR ELECTRICE										
ACEST ARTICOL ESTE CONFORM STANDARDELOR:	EN 60903-2003 : Lucrări sub tensiune - Mănuși din material electroizolant IEC 60903-2014 : Lucrări sub tensiune - Mănuși din material electroizolant	ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL UE 2016/425 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DIN 9 MARTIE 2016								
Acest model de EPP este supus unei examinări UE de tip, efectuat de un organism certificat:	SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Irlanda – Numărul organismului notificat 2777									
Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție:	Certificare AFNOR, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, Franța. Numărul organismului notificat 0333									
URMĂTORUL MARCAJ APARE PE FIECARE MĂNUȘĂ: <u>Marcaj în conformitate cu Regulamentul UE 2016/425</u>										
 WÜRTH	Producător/Distribuitor									
INSULATING GLOVE	Simbol IEC. Adevarat pentru lucru sub tensiune									
 CE 0333	Număr standard de referință IEC și EN									
<small>EN 60903:2003 IEC 60903:2014</small>	Marcaj CE și Numărul organismului notificat									
<small>00 / RC XXXX XX/XX</small>	Clasă/Categorie Numărul lotului producătorului Luna și anul fabricației									
Art. 0899 400 930 Sz. 9	Numărul de referință al produsului și mărimea									
Adresa producătorului Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 - 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com										
CATEGORIE										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">A</th> <th style="width: 20%;">H</th> <th style="width: 20%;">Z</th> <th style="width: 20%;">R</th> <th style="width: 20%;">C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acid</td> <td>Ulei</td> <td>Ozon</td> <td>A + H + Z</td> <td>Temperaturi foarte scăzute</td> </tr> </tbody> </table>	A	H	Z	R	C	Acid	Ulei	Ozon	A + H + Z	Temperaturi foarte scăzute
A	H	Z	R	C						
Acid	Ulei	Ozon	A + H + Z	Temperaturi foarte scăzute						
<p>Aceste mănuși sunt create și produse în conformitate cu EN 60903:2003 și IEC 60903:2014, pentru a contribui la siguranța utilizatorilor, cu condiția ca acestia să fie persoane instruite, în conformitate cu normele de securitate în muncă și cu instrucțiunile de utilizare.</p> <p>NOTĂ: Mănușile de protecție se recomandă să fie folosite împreună cu mănușile de protecție din piele, pentru a asigura o protecție mecanică. Mănușile de protecție din material compozit pot fi folosite fără mănuși de protecție din piele.</p>										
<p>UTILIZARE Aceste mănuși vor fi utilizate exclusiv pentru protecție împotriva riscurilor electrice. Acest produs conține latex natural care poate cauza reacții alergice. Păstrați acest document pentru consultare ulterioară.</p> <p>Mănuși pentru utilizare cu c.c.: Standardul IEC 60903:2014 descrie testele suplimentare pentru mănușile care au ieșit din faza de producție și sunt destinate utilizării cu c.c. De asemenea, standardul recomandă tensiunea maximă de utilizare pentru c.c.</p>										
<p>ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE Procedați la o verificare vizuală a fiecărui mănuș. Folosiți un test de elanșeitate la aer aplicat manual pentru a umbla mănușa, pentru a detecta posibilele defecți. Dacă mănușa pare a fi nesigură, perechea nu va fi folosită și se va returna pentru o inspecție vizuală și un test electric sau va fi distrusă.</p>										
<p>PRECAUȚII Evitați contactul cu orice substanță ce poate afecta integritatea mănușii, cum ar fi: ulei, lubrifiant sau orice alte substanțe pe bază de petroli, solvenți alifatice, terebințină, solvent sau acid puternic. Dacă aceste mănușe izolante se pun mănușile de protecție, acestea trebuie să aibă o mărime și o formă care să nu deformeze mănușile izolante față de forma lor inițială. Distanța minimă dintre manșeta mănușii de protecție și partea superioară a manșetei mănușii izolante nu trebuie să fie mai mică decât cea indicată în tabelul E.1 din IEC60903:2014.</p>										
<p>ATENȚIE Fiecare pereche de mănuși, indiferent dacă este în uz sau depozitată, va fi inspectată vizual și/sau testată electric. IEC 60903:2014 recomandă inspecția periodică, retestarea electrică sau înlocuirea periodică. Nu trebuie folosite mănușile dacă nu au fost testate într-un interval maxim de douăsprezece luni atunci când sunt depozitate și săse luni atunci când sunt în uz. Testarea include și umflarea cu aer pentru a se verifica pierderile de aer, inspecția vizuală atunci când sunt presurizate și, apoi, un test dielectric în conformitate cu IEC 60903:2014, secțiunea 5.6.2. Cerințele naționale referitoare la inspecția și testarea periodică a mănușilor din clasa 00 și clasa 0 pot fi considerate corespunzătoare.</p>										
<p>CURĂTAREA: Mănușile care se murdăresc în timpul utilizării trebuie spălate cu apă și săpun. Mănușile ude în urma spălării trebuie uscate complet la o temperatură care nu va depăși 65 °C.</p>										
<p>STOCAREA: Înainte de utilizare și întrutilizări, păstrați mănușile în ambalajul original (o pungă din plastic rezistentă la razele UV adecvată pentru transport și depozitare) sau într-o pungă pentru mănuși, atunci când nu sunt utilizate. Nu comprimați și nu îndoiați mănușile. A se păstra departe de căldură directă, tēvi cu abur, radiatoare sau alte surse de căldură artificială, lumina directă a soarelui, lumină artificială sau alte surse de ozon. A se depozita la temperaturi cuprinse între 10 °C și 35 °C.</p>										
Declarația UE de conformitate este disponibilă, pentru fiecare produs, pe site-ul nostru: www.wuerth-documents.com/ .										

<p>Этот товар продается: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com</p>		 ИНСТРУКЦИИ И УКАЗАНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ КАТЕГОРИЯ III : Основные риски		№ 001 RU Версия 01 – январь 2019 г.																		
ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИЕ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ																						
ЭТΟΤ ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ:		EN 60903-2003 : Работа под напряжением. Электроизолирующие перчатки. IEC 60903-2014 : Работа под напряжением. Электроизолирующие перчатки.																				
Соответствует Регламенту EC 2016/425 принятому Европейским Парламентом и Советом ЕС 9 марта 2016 года																						
Данная модель СИЗ проходит типовое испытание ЕС сертифицированным органом:		SATRA Technology Europe Ltd - Braceletown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Ирландия – Номер уполномоченного органа – 2777																				
Соответствие типовым требованиям на основе обеспечения качества процесса производства подтверждено уполномоченным органом:		AFNOR Certification, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, Франция. Номер уполномоченного органа – 0333																				
НА КАЖДОЙ ПЕРЧАТКЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ МАРКИРОВКА:																						
Маркировка соответствия требованиям Регламента EU 2016/425																						
и техническому регламенту TR TC 019/2011																						
 Производитель / Дистрибутор																						
INSULATING GLOVE																						
 Символ МЭК. Подходит для Живой Работы																						
 Стандартный номер IEC и EN																						
 Знак CE и номер уполномоченного органа																						
EN 60903:2003 00 / RC Класс / Категория																						
IEC 60903:2014 XXXX Номер партии производителя																						
XX/XX Месяц и год изготовления																						
Art. 0899 400 930 Sz. 9 Номер продукта и размер																						
Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com Адрес производителя																						
КАТЕГОРИИ																						
A	H	Z	R	C																		
Кислота	Масло	Озон	A + H + Z	Очень низкие температуры																		
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Класс защиты</th> <th>Рабочее напряжение, В</th> <th>Испытательное напряжение, В</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>1 000</td><td>5 000</td></tr> <tr> <td>1</td><td>7 500</td><td>10 000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>17 000</td><td>20 000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>26 500</td><td>30 000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>36 000</td><td>40 000</td></tr> </tbody> </table>					Класс защиты	Рабочее напряжение, В	Испытательное напряжение, В	0	1 000	5 000	1	7 500	10 000	2	17 000	20 000	3	26 500	30 000	4	36 000	40 000
Класс защиты	Рабочее напряжение, В	Испытательное напряжение, В																				
0	1 000	5 000																				
1	7 500	10 000																				
2	17 000	20 000																				
3	26 500	30 000																				
4	36 000	40 000																				
<small>Данные перчатки разработаны и предназначены в соответствии с требованиями стандартов EN 60903-2003 и IEC 60903-2014 для обеспечения должной безопасности они должны использоваться пользовавшимися, прошедшим соответствующее обучение, и в соответствии с правилами безопасной работы и инструкций эксплуатации.</small>																						
<small>ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется применять диэлектрические перчатки совместно с кожаными перчатками для обеспечения защиты от механических воздействий. Композитные диэлектрические перчатки могут использоваться без защитных кожаных перчаток.</small>																						
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ <small>Данные перчатки предназначены для того чтобы использоваться исполнительно для защиты от поражения электрическим током. Данный продукт содержит натуральный каучук и присадки которая могут вызвать аллергическую реакцию. Рекомендуется сохранять данный документ для дальнейшего использования.</small>																						
<small>Перчатки для работы в условиях постоянного тока. В стандарте IEC 60903:2014 описаны дополнительные испытания в отношении изготовленных перчаток, пред назначенных для использования в условиях постоянного тока. В нем также приводится рекомендованное максимальное рабочее напряжение постоянного тока.</small>																						
ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ <small>Проведите визуальную проверку каждой перчатки. Используйте тест на влагу подачей воздуха для наполнения перчатки и обнаружения потенциальных дефектов. Если после тестирования перчатка предположительно не является герметичной, верните ее возвращая на визуальную проверку и последующее испытание электрическим током или утилизирована.</small>																						
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ <small>Избегайте контакта с любыми веществами которые могут привести к нарушению целостности перчатки, такими как масло, жиры или прочие вещества на основе нефти, алифатическими растворителями, склизким, уайт-спиртом или сильными кислотами. Если поверх диэлектрических перчаток надевается защитные перчатки, размер и форма этих защитных перчаток должны обеспечивать отсутствие деформации диэлектрических перчаток. Минимальное расстояние между манжетой защитной перчатки и верхней частью манжеты диэлектрической перчатки должна быть не меньше значения указанного в таблице E.1 стандарта IEC 60903:2014.</small>																						
ВНИМАНИЕ: <small>Каждые пары перчаток вне зависимости от того были ли они в использовании или на хранении должны пройти визуальную проверку и/или испытание с воздействием электрического тока. Стандарт IEC 60903:2014 рекомендует проводить периодическую проверку, испытание с воздействием электрического тока или периодическую замену. Ни одна пара диэлектрических перчаток не должна быть использована без проведения испытаний просто более двенадцати месяцев с прекращения испытания для перчаток на хранении и шести месяцев для перчаток находящихся в эксплуатации. Данные испытания должны включать тест с наполнением воздушем для обнуления утечек, визуальную проверку под давлением, а после диэлектрическое испытание согласно пункту 5.6.2 стандарта IEC 60903:2014. Национальные законодательства относительно периодических проверок перчаток может считаться достаточным для периодических проверок перчаток классов 0 и 0.</small>																						
ЧИСТИКА: <small>Перчатки которые были загрязнены во время использования должны быть очищены с помощью мыла и воды. Перчатки которые намотаны во время очистки должны быть полностью высушенны при температуре не выше 65°C.</small>																						
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: <small>Перед вводом в эксплуатацию и между использованием храните перчатки в оригинальной упаковке (пластиковом пакете устойчивым к УФ излучению и подходящем для хранения и транспортировки) или в специальному пакете для хранения перчаток когда они не используются. Не складывайте и не перегибайте перчатки. Храните вдали от теплового излучения, труб с паром, радиаторов и прочих источников генерирующих тепло, прямого солнечного света, искусственного света или других источников солнца. Температура хранения должна находиться в диапазоне от 10°C до 35°C. Срок хранения перчаток составляет 5 лет с даты изготовления.</small>																						
 УТИЛИЗАЦИЯ <small>СИЗ рук после использования должны быть утилизированы согласно локальному законодательству об утилизации опасных отходов. Запрещается утилизировать выведенными из эксплуатации СИЗ рук совместно с бытовыми отходами.</small>																						
декларациями соответствия всех изделий требованиям ЕС можно ознакомиться на интернет-сайте нашей компании www.wuerth-documents.com.																						
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ <small>Диэлектрические перчатки являются средством индивидуальной защиты (СИЗ) рук от поражения электрическим током. Данные средства индивидуальной защиты прошли процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «о безопасности средств индивидуальной защиты» и поэтому маркированы единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского Экономического Союза.</small>																						
Юридический адрес изготовителя: <small>Хоневел Сейфти Продакс Европа, Эдинсон-Пари Норд II, 33 ул. Вансесес-БР52288 Вильлен, 95958 Русси Шар седех, Франция</small>																						
Завод-изготовитель: <small>Хоневел Сейфти Продакс Отён, 71400 Сен-Форж, Франция</small>																						
Претендент на соответствие в РФ и странах ЕАЭС: <small>АО «Ходынск», ул. Киевская 7, Москва, 121059 Российская Федерация</small>																						
<small>Тел.: +7-495-796-98-00</small>																						

<p>Ta izdelek prodaja: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com</p> <p>WÜRTH NAVODILA PROIZVAJALCA IN INFORMACIJE KATEGORIJE III: Večja tveganja</p> <p>ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED ELEKTRIČNIMI NEVARNOSTMI</p> <p>TA IZDELEK JE ZDRAUŽLJIV S STANDARDI: EN 60903-2003 : Delo pod napetostjo - Električno izolirane rokavice IEC 60903-2014 : Delo pod napetostjo - Električno izolirane rokavice</p> <p>V SKLADU Z UREDBO EU 2016/425 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 9. MARCA 2016</p> <p>Ta model OVO je predmet preskusa vrste EU pooblaščenega organa: SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Ireland – priglašeni organ št. 2777</p> <p>Skladnost s tipom glede na zagotavljanje kakovosti proizvodnega procesa : AFNOR Certification, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France. Priglašeni organ št. 0333</p> <p>VSAKA ROKAVICA VSEBUJE NASLEDNJE OZNAKE: <u>Oznaka v skladu z Evropsko regulacijo EU 2016/425</u></p> <p>Art. 0899 400 930 Sz. 9</p> <p>Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">KATEGORIJA</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>H</th> <th>Z</th> <th>R</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kislina</td> <td>Olje</td> <td>Ozon</td> <td>A + H + Z</td> <td>Zelo nizke temperature</td> </tr> </tbody> </table> <p>Te rokavice so zasnovane za izdelane v skladu s standardoma EN60903:2003 in IEC 60903:2014 za povečano varnost uporabnikov, če jih uporabljajo usposobljene osebe v skladu z varnimi delovnimi metodami in navodili za uporabo. OPOMBA: Priporočamo uporabo izoliranih rokavic skupaj z usnjenimi zaščitnimi rokavicami za mehansko zaščito. Kompozitne izolirane rokavice lahko uporabljate brez zaščitnih rokavic.</p> <p>UPORABA To rokavice so namenjene izključno za zaščito pred elektriko. Ta izdelek vključuje naravni lateks iz gume in pospeševalnike, ki lahko povzročijo alergične reakcije. Svetujemo vam, da hranite ta dokument za prihodnjo uporabo. Rokavice za uporabo z enosmernim tokom: IEC 60903:2014 opisuje dodatne preskuse za rokavice, ki so prestale proizvodno fazo in so namenjene uporabi z enosmernim tokom. Prav tako priporočajo najvišjo napetost za uporabo z enosmernim tokom.</p> <p>PRED VSAKO UPORABO Izvedite temeljni vizualni pregled vsake rokavice. Uporabite ročni zračni preskus in nafhnite rokavice, da zaznate potencialne napake. Če mislite, da rokavica ni varna, je/jih ne uporabljajte in vrnite za vizualni in električni pregled ali uničenje.</p> <p>PREVIDNOSTNI UKREPI Izogibajte se stiku s kakršnimi koli snovmi, ki lahko vplivajo na celovitost rokavic, kot so olja, masti ali druge snovi na osnovi naft, alifatiskih topil, terpentina, belega špirita ali močnih kislin. Če prek izolacijskih rokavic nosite zaščitne rokavice, morajo biti te oblikovane in velike do te mere, da izolacijske rokavice ne odstopajo od svoje naravne oblike. Najmanjša razdalja med manšeto zaščitne rokavice in zgornjim delom manšete izolacijske rokavice ne sme biti manjša od navedene v tabeli E.1 IEC60903:2014.</p> <p>POZOR Vsak par rokavic, tako v uporabi kot v shrambi, morate vizualno pregledati in/ali tudi električno preskusiti. IEC 60903:2014 priporoča periodični pregled, ponovno električno testiranje ali občasne zamenjave. Rokavice ne smete uporabljati, če niso bile preskušene v roku dvanajstih mesecev, če so bile shranjene, ali šestih mesecev, če so bile v uporabi. Preskušanje vključuje nafhnovanje z zrakom za preverjanje puščanja zraka, vizualni pregled pod pritiskom in nato dielektrični preskus v skladu z IEC 60903:2014, razdelek 5.6.2. Nacionalne zahteve glede periodičnih pregledov in preskusov za rokavice razreda 00 in razreda 0 so načeloma zadostne.</p> <p>ČIŠČENJE: Rokavice, ki se med uporabo umazejo, operite z vodo in milnicico. Rokavice, ki so mokre zaradi čiščenja, temeljito osušite pri temperaturi pod 65 °C.</p> <p>PROSTOR ZA SHRANJEVANJE: Pred izdajo in med uporabo hranite rokavice v originalni embalaži (UV-odporna plastična vrečka, primerna za transport in skladiščenje) ali v vrečki za rokavice, ko jih ne uporabljate. Rokavice ne stiskajte ali zlagajte. Ne zadržujte na neposredni vročini, v bližini parnih cevi, radiotorjev ali drugih virov umetne toplotne, neposredni sončni svetlobi, umetni svetlobi ali drugih virih ozona. Hranite pri temperaturah med 10 °C in 35 °C.</p> <p>Izjava EU o skladnosti je za vsak izdelek na voljo na naši spletni strani: www.wuerth-documents.com/.</p>	KATEGORIJA					A	H	Z	R	C	Kislina	Olje	Ozon	A + H + Z	Zelo nizke temperature	<p>Št. 001</p> <p>SL</p> <p>Različica 01 – januar 2019</p>
KATEGORIJA																
A	H	Z	R	C												
Kislina	Olje	Ozon	A + H + Z	Zelo nizke temperature												

Tento výrobok predáva: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com	WÜRTH POKyny a informácie VÝROBCOV KATEGÓRIA III: Hlavné riziká	Čís. 001 SK Verzia 01 - január 2019										
RUKAVICE NA OCHRANU PRED ELEKTRICKÝM NEBEZPEČENSTVOM resp. OHROZENÍM												
TÁTO POLOŽKA JE V SÚLADE S NORMAMI:	EN 60903-2003: Práca naživo - Elektrické izolačné rukavice IEC 60903-2014: Práca naživo - Elektrické izolačné rukavice	V SÚLADE S NARIADENÍM EÚ 2016/425 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY Z 9. MARCA 2016										
Tento model OOP podlieha skúške typu EÚ certifikovaným orgánom:												
Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu:	SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Ireland - Číslo certifikačného orgánu 2777	AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France. Číslo certifikačného orgánu 0333										
<u>NASLEDUJÚCE OZNAČENIE SA OBJAVÍ NA KAŽDEJ RUKAVICI:</u> <u>Označenie v súlade s Nariadením EÚ 2016/425</u>												
 WÜRTH ← Výrobca/Distribútor INSULATING GLOVE ← IEC Symbol. Vhodné pre prácu naživo  CE 0333 ← IEC a EN štandardné referenčné číslo EN 60903:2003 ← Označenie CE a číslo notifikovaného orgánu IEC 60903:2014 ← Trieda/Kategória 00 / RC ← Číslo šarže výrobcu  XX/XX ← Mesiac a rok výroby Art. 0899 400 930 Sz. 9 ← Referenčné číslo a veľkosť výrobku Adresa výrobcu <small>Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com</small>												
KATEGÓRIA <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>H</th><th>Z</th><th>R</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kyselina</td><td>Olej</td><td>Ozón</td><td>A + H + Z</td><td>Veľmi nízke teploty</td></tr> </tbody> </table>			A	H	Z	R	C	Kyselina	Olej	Ozón	A + H + Z	Veľmi nízke teploty
A	H	Z	R	C								
Kyselina	Olej	Ozón	A + H + Z	Veľmi nízke teploty								
Tieto rukavice sú navrhnuté a vyrobené podľa EN60903: 2003 a IEC 60903: 2014, ktoré prispievajú k bezpečnosti používateľov za predpokladu, že sú používané kvalifikovanými osobami v súlade s bezpečnými pracovními metódami a návodom na použitie. POZNÁMKÁ: Pro zaistenie mechanickej ochrany sa odporúča použiť izolačné rukavice v kombinácii s koženými rukavicami. Kompozitné izolačné rukavice môžu byť použité bez ochranných prostriedkov z kože.												
POUŽITIE Tieto rukavice sú určené výlučne na elektrickú ochranu. Tento výrobok obsahuje latex prírodného kaučuku a urýchlovače, ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie. Odporúčame uchovávať tento dokument pre budúce použitie. Rukavice pre použitie (pri práci) s JEDNOSMERNÝM PRÚDOM: IEC 60903: 2014 opisuje dodatočné skúšky rukavíc, ktoré dokončili výrobnú fázu a očakáva sa, že budú použité v aplikáciach (pri práci) s jednosmerným prúdom. Odporúča sa tiež použiť maximálneho napäcia jednosmerného prúdu.												
PRED KAŽDÝM POUŽITÍM Vykonajte dôkladnú vizuálnu kontrolu každej rukavice. Na nafuknutie rukavice použite ručne použitý testovací vzduch, aby ste zistili možné chyby. Ak sa rukavica považuje za nebezpečnú, pára sa nesmie použiť a musí sa vrátiť na vizuálnu kontrolu a elektrický test alebo zničiť.												
OPATRENIA Zábráňte kontaktu s akoukoľvek látkou, ktorá by mohla ovplyvniť celistvosť rukavíc, ako je olej, mastnotu alebo iné látky na báze ropy, alifatické rozpúšťadlá, terpentín, biela destiláty alebo silná kyselina. Ak sú ochranné rukavice nad izolačnými rukavicami opotrebované, ochranná rukavica by mala byť dimenzovaná a tvarovaná tak, aby izolačná rukavica nebola deformovaná v jej prirodenom tvaru. Minimálna vzdialenosť medzi manžetou ochranej rukavice a hornou časťou manžety izolačnej rukavice by nemala byť menšia ako vzdialenosť uvedená v tabuľke E.1 normy IEC60903: 2014.												
VÝSTRAHA Každý pá rukavíc, či už používaný alebo skladovaný, by sa mal vizuálne skontrolovať a/alebo elektricky (o)testovať. IEC 60903: 2014 odporúča pravidelnú kontrolu, opakovane elektrické (o)testovanie alebo pravidelný výmenu. Žiadne rukavice sa nesmú používať, pokiaľ neboli (o)testované v priebehu maximálne dvanásťich mesiacov, keď sú skladované a šest mesiacov počas ich používania. Testovanie zahŕňa nafukovanie vzduchom pre kontrolu úniku vzduchu, vizuálnu prehliadku pod tlakom a potom dielektrický test v súlade s normou IEC 60903: 2014, oddiel 5.6.2. Národné požiadavky týkajúce sa periodickej kontroly a skúšania rukavíc triedy 0 a triedy 0 sa môžu považovať za primerané.												
ČISTENIE: Rukavice, ktoré sú znečistené pri používaní, je potrebné umývať mydlom a vodou. Rukavice, ktoré sa namočia pri umývaní, by mali byť dôkladne vysušené pri teplote neprevyšujúcej 65 °C.												
SKLADOVANIE: Pred vydaním (na používanie) a medzi používaním nechávajte rukavice v originálnom obale (plastový vak odolný voči UV žiareniu vhodný na prepravu a skladovanie) alebo v rukavicom vaku, keď sa nepoužívajú. Rukavice nestláčajte ani neohýbajte. Uchovávajte mimo dosahu príameho tepla, pamätných rúr, radiátorov alebo iných zdrojov umelého tepla, príameho slnečného žiarenia, umelého svetla alebo iných zdrojov ozónu. Uchovávajte resp. skladujte pri teplotách medzi 10 °C a 35 °C.												
Vyhľasenie o zhode s EÚ je k dispozícii pre každý produkt na našej webovej stránke: www.wuerth-documents.com/ .												

Ovaj proizvod prodaje: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com	WÜRTH UPUTSTVA ZA PROIZVODAČE I INFORMACIJE KATEGORIJA III : Veliki rizici	Br. 001 SR Verzija 01 – Januar 2019															
RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD ELEKTRIČNIH OPASNOSTI																	
OVAJ PROIZVOD JE U SKLADU SA STANDARDIMA:	EN 60903-2003: Rad pod naponom - Električne izolacione rukavice IEC 60903-2014: Rad pod naponom - Električne izolacione rukavice	U SKLADU SA UREDBOM EU 2016/425 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA OD 9. MARTA 2016															
<p>Ovaj model LZO je podvrgnut EU tipskom ispitivanju od strane sertifikovanog tela:</p> <p>Tipska usklađenost na osnovu osiguranja kvaliteta u procesu proizvodnje:</p>																	
SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dablin, D15 YN2P Irška – Broj notificiranog tela 2777	AFNOR Certification, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, Francuska. Broj obaveštenog tela 0333																
<u>NA SVAKOJ RUKAVICI SE NALAZE SLEDEĆE OZNAKE:</u> <u>Obeležavanje u skladu sa Uredbom EU 2016/425</u>																	
 WÜRTH INSULATING GLOVE  CE 0333 EN 60903:2003 IEC 60903:2014 Art. 0899 400 930 Sz. 9 <small>Adolf Würth GmbH & Co. KG - Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau, GERMANY - www.wuerth.com</small>	Proizvođač / distributer IEC Simbol. Pogodno za rad pod naponom IEC i EN Standardni referentni broj CE Oznaka i broj obaveštenog tela Klasa / Kategorija Serijski broj proizvođača Mesec i godina proizvodnje Referentni broj proizvoda i veličina Adresa proizvođača																
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="5">KATEGORIJA</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>H</th> <th>Z</th> <th>R</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kiselina</td> <td>Ulje</td> <td>Ozon</td> <td>A + H + Z</td> <td>Veoma niske temperature</td> </tr> </tbody> </table>			KATEGORIJA					A	H	Z	R	C	Kiselina	Ulje	Ozon	A + H + Z	Veoma niske temperature
KATEGORIJA																	
A	H	Z	R	C													
Kiselina	Ulje	Ozon	A + H + Z	Veoma niske temperature													
<p>Ove rukavice su projektovane i proizvedene u skladu sa EN60903: 2003 i IEC 60903: 2014 kako bi se obezbedila bezbednost korisnika pod uslovom da ih koriste stročne osobe u skladu sa sigurnim metodama rada i uputstvima za upotrebu.</p> <p>NAPOMENA: Preporučuje se upotreba izolacionih rukavica u kombinaciji sa zaštitnim kožnim rukavicama da bi se obezbedila mehanička zaštita. Kompozitne izolacione rukavice se mogu koristiti bez kožnih štitnika.</p>																	
<p>UPOTREBA Ove rukavice su namenjene isključivo za električnu zaštitu. Ovaj proizvod sadrži prirodnii lateks i akceleratore koji mogu izazvati alergijske reakcije. Savetujemo vam da ovaj dokument čuvate za buduću upotrebu. Upotreba rukavica za jednosmernu struju: IEC 60903: 2014 opisuje dodatne testove za rukavice koje su završile fazu proizvodnje i za koje se očekuje primena u radu sa jednosmernom strujom. Takođe, preporučuje maksimalni napon jednosmerne struje.</p>																	
<p>PРЕ УПОТРЕБЕ Izvršite detaljnu vizuelnu kontrolu svake rukavice. Koristite ručno primjenjeni vazdušni test da naduvate rukavice kako biste otkrili potencijalna oštećenja. Ako se smatra da rukavica nije bezbedna, istu ne koristite, vratiće je na vizuelni pregled i električni test ili uništite.</p>																	
<p>УПОЗOREЊЕ Izbegavajte kontakt sa bilo kojom supstancom koja bi mogla da utiče na integritet rukavice poput ulja, masti ili drugih supstanci na bazi petroleja, alifatskih rastvarača, terpentina, test benzina ili jake kiseline. Ukoliko se zaštitna rukavica nosi preko izolacione rukavice, zaštitna rukavica treba da bude odgovarajućih dimenzija i oblikovana tako da se prirodnii oblik izolacione rukavice ne deformiše. Minimalna udaljenost između manžetne zaštitne rukavice i vrha manžetne izolacione rukavice ne sme biti manja od one koja je navedena u tabeli E.1 IEC60903: 2014.</p>																	
<p>OPREZ Svaki par rukavica, bilo da se koristi ili skladišti, treba vizuelno pregledati i/ili električno testirati. IEC 60903: 2014 preporučuje periodičnu inspekciju, električno ponovo ispitivanje ili periodičnu zamenu. Ne treba koristiti rukavice, ako nisu testirane u periodu od najviše dvanaest meseci za skladišteni i šest meseci za one u upotrebi. Ispitivanje podrazumeva udubljivanje vazduha radi provere da li postoji curenje vazduha, vizuelnu inspekciju dok je pod pritiskom, a zatim dielektrično ispitivanje u skladu sa IEC 60903: 2014, odsek 5.6.2. Nacionalni zahtevi koji se odnose na periodične preglede i ispitivanja rukavica klase 00 i klase 0 se mogu smatrati adekvatnim.</p>																	
<p>ČIŠĆENJE: Rukavice koje su zaprijedane u upotrebi treba oprati sapunom i vodom. Rukavice koje su mokre nakon pranja treba temeljno osušiti na temperaturu ne višoj od 65 °C.</p>																	
<p>SKLADIŠTENJE: Pre izdavanja i između upotrebe, držati rukavice u originalnoj ambalaži (plastičnoj kesi otpornoj na UV zrake i pogodnoj za transport i skladištenje) ili u torbi za rukavice kada nisu u upotrebi. Rukavice nemaju gnejčiti ili savijati. Držite dalje od direktnih topotla, parnih cevi, radijatora ili drugih izvora veštačke topote, direktne sunčeve svetlosti, veštačkog svetla ili drugih izvora ozona. Čuvati na temperaturama između 10 °C i 35 °C.</p>																	
<p>EU izjava o usaglašenosti je dostupna za svaki proizvod na našoj web stranici: www.wuerth-documents.com/.</p>																	

Bu ürün tarafından satılmaktadır: Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau / Germany www.wuerth.com	WÜRTH ÜRETİCİLER TALİMATLARI VE BİLGİLERİ KATEGORİ III: Başlıca riskler	No. 001 TR Versiyon 01 – Ocak 2019
--	--	--

ELEKTRİK TEHLİKELERİNİNDEN KORUNMA İÇİN ELDİVEN

BU ÖĞE STANDARTLARLA UYUMLU:	EN 60903-2003 : Canlı çalışma - Elektrik yalıtkan eldivenler IEC 60903-2014 : Canlı çalışma - Elektrik yalıtkan eldivenler
Avrupa Parlamentosu VE 9 MART 2016 KONSEYİNİN AB 2016/425 Yönetmeliğine Göre	
Bu KKD modeli, onaylı bir kuruluş tarafından bir AB tip inclemesine tabutur:	SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Ireland – Onaylanmış Kuruluş Numarası 2777
Üretim sürecinin kalite güvencesine dayanan tipe uygunluk:	AFNOR Certification, 11, rue François de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France. Onaylanmış Kuruluş Numarası 0333

HER ELDİVENEDE AŞAĞIDAKI İSARET GÖRÜLÜR:
AB 2016/425 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak işaret



KATEGORİ	A	H	Z	R	C
Asit	Yağ	Ozon	A + H + Z	Cök düşük sıcaklıklar	

Bu eldivenler, EN60903: 2003 ve IEC 60903: 2014'e göre, güvenli çalışma yöntemleri ve kullanım talimatlarına uygun olarak, uzman kişiler tarafından kullanılması koşuluyla, kullanıcıların güvenliğine katkıda bulunmak üzere tasarlanmıştır.
NOT: Mekanik koruma sağlamak için deri koruyucu eldivenlerle birlikte yalıtım eldivenlerinin kullanılması önerilir. Deri koruyucu olmadan kompozit yalıtm eldiveni kullanılabilir.

KULLANIM

Bu eldivenlerin yalnızca elektriksel koruma için kullanılması amaçlanmıştır. Bu ürün, doğal kauçuk lateks ve alerjik reaksiyonlara neden olabilecek hızlandırıcılar içeriği. Gelecekte kullanın için bu belgeyi saklamaları önerilir.

DC Kullanımı İçin Eldivenler: IEC 60903:2014, üretim aşamasını tamamlayan ve d.c. uygulamalarında kullanılması beklenen eldivenlerin ek testlerini açıklar. Aynı zamanda d.c. maksimum kullanım voltajı önerir.

HER KULLANIMDAN ÖNCЕ

Her eldiven üzerinde kapsamlı bir görsel inceleme yapın. Potansiyel kusurları tespit etmek için eldiveni şışirmek için elle uygulanan bir hava testi kullanın. Eldivenin güvenli olmadığı düşünülürse, çift kullanılmayacak ve görsel inceleme ve elektriksel test için iade edilmeyecek veya imha edilmeyecektir.

ÖNLEMLER

Yağ, gres veya diğer petrol bazlı maddeler, alifatik çözüçüler, terebinin, beyaz ruh veya güçlü asit gibi eldivenin bütünlüğünü etkileyebilecek herhangi bir maddeyle temastan kaçının. Koruyucu eldivenin yalıtım eldivenlerin üzerine gjyılırse, koruyucu eldiven boyutlandırılmalı ve şekillendirilmelidir, böylece yalıtım eldiveni doğal şeklinden deform olmaz. Koruyucu eldiven manşeti ile yalıtım eldiveni manşetinin üst kısmı arasındaki minimum mesafe, IEC60903: 2014'teki E.1 tablosunda belirtilenden daha az olmalıdır.

DİKKAT

Kullanılan veya depolanan her bir eldiven çifti, görsel olarak kontrol edilmeli ve / veya elektriksel olarak test edilmelidir. IEC 60903: 2014, periyodik muayene, elektriksel tekrar test etme veya periyodik değiştirme önerir. Depolamada iken maksimum 12 ay, kullanımdayken altı ay içinde test edilmeliçke eldiven kullanılmamalıdır. Test, hava sızıntılarını kontrol etmek için hava şışirmeyi, basınç altında iken görsel muayeneyi ve IEC 60903: 2014, bölüm 5.6.2 uyarınca dielektrik testi içerir. Sınıf 00 ve sınıf 0 eldivenlerin periyodik muayenesi ve testi ile ilgili ulusal gereklilikler yeterli kabul edilebilir.

TEMİZLEME: Kullanımda kirli eldivenler sabun ve suyla yıkanmalıdır. Yıkamadan islanan eldivenler, 65 ° C'nin üzerinde olmayan bir sıcaklıkta iyice kurulmalıdır.

DEPOLAMA: Çıkardan önce ve kullanımlar arasında, eldivenleri orijinal ambalajlarında (taşıma ve stoklama) uygun UV ışınlarına dayanıklı plastik bir torba) veya kullanılmadıklarında bir eldiven torbasında tutun. Eldivenleri sıkıştırılmayın veya katılamayın. Doğrudan ışdan, buhar borularından, radyatörlerden veya diğer yayap ısı kaynaklarından, doğrudan güneş ışığından, yayap ışkıtan veya diğer ozon kaynaklarından uzak tutun. 10 ° C ile 35 ° C arasındaki sıcaklıklarda saklayın.

AB uygunluk beyanı web sitemizdeki her ürün için geçerlidir: www.wuerth-documents.com/.